


현장명: 서수면 서라로 263-46번지 석면해체
제거 및 폐기물처리



석면스토리 주식회사

Asbestos building survey Asbestos-story Co.Ltd

전주시 덕진구 만성북로 51-25 3층 3057호

TEL : (063) 253-2200 FAX : (063) 842-2601

비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	서수면 서라로 263-46번지 석면해체 제거 및 폐기물처리		
	현장 소재지	전북 군산시 서수면 서라로 263-46		
	석면해체·제거작업 신고번호	군산-20230147	상 호	: 주식회사선진건설
	전화번호	010-8967-6230	대표자	: 유명삼

2. 측정기간 - 2023년 09월 18일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	분석 계수 시야수	검출석면의종류
-	공시료	-	-	2023.09.18.	-	-	검출한계미만 (불검출)
-	공시료	-	-	2023.09.18.	-	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0918-1	부지경계선	KMS5100 / 1	10.5	2023.09.18.	-	100	검출한계미만 (불검출)
ASS0918-2	부지경계선	KMS5100 / 1	10.5	2023.09.18.	-	100	검출한계미만 (불검출)
ASS0918-3	부지경계선	KMS5100 / 1	10.3	2023.09.18.	-	100	검출한계미만 (불검출)
ASS0918-4	부지경계선	KMS5100 / 1	10.3	2023.09.18.	-	100	검출한계미만 (불검출)

-이하여백-

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"


2023년 09월 일

석면스토리(주)











❖ 측정 위치(도식도)

측정 위치 도식도



■ 석면비산측정 사진대지

시 료 채 취 사 진			
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
부지경계선1			
	측정 시작 시간 : 10:01	측정 종료 시간 : 14:01	
부지경계선2			
	측정 시작 시간 : 10:03	측정 종료 시간 : 14:03	
부지경계선3			
	측정 시작 시간 : 10:06	측정 종료 시간 : 14:06	
부지경계선4			
	측정 시작 시간 : 10:09	측정 종료 시간 : 14:09	

비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	서수면 서라로 263-46번지 석면해체 제거 및 폐기물처리		
	현장 소재지	전북 군산시 서수면 서라로 263-46		
	석면해체·제거작업 신고번호	군산-20230147	상 호	: 주식회사선진건설
	전화번호	010-8967-6230	대표자	: 유명삼

2. 측정기간 - 2023년 09월 19일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	분석 계수 시야수	검출석면의종류
-	공시료	-	-	2023.09.19.	-	-	검출한계미만 (불검출)
-	공시료	-	-	2023.09.19.	-	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0919-1	부지경계선1	KMS5100 / 1	10.5	2023.09.19.	-	100	검출한계미만 (불검출)
ASS0919-2	부지경계선2	KMS5100 / 1	10.5	2023.09.19.	0.0029	100	백석면 (기준치미만)
ASS0919-3	부지경계선3	KMS5100 / 1	10.3	2023.09.19.	-	100	검출한계미만 (불검출)
ASS0919-4	부지경계선4	KMS5100 / 1	10.3	2023.09.19.	0.0030	100	백석면 (기준치미만)
ASS0919-5	위생설비입구	KMS5100 / 1	10.3	2023.09.19.	0.0036	300	백석면 (기준치미만)
ASS0919-6	작업장주변	KMS5100 / 1	10.4	2023.09.19.	0.0041	100	백석면 (기준치미만)
ASS0919-7	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.4	2023.09.19.	-	300	검출한계미만 (불검출)
ASS0919-8	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.4	2023.09.19.	-	300	검출한계미만 (불검출)

-이하여백-

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"


2023년 09월 일

석면스토리(주)













❖ 측정 위치(도식도).

측정 위치 도식도



■ 석면비산측정 사진대지

시 료 채 취 사 진			
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 09:30	측정 종료 시간 : 13:30	
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 09:32	측정 종료 시간 : 13:32	
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 09:34	측정 종료 시간 : 13:34	
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 09:38	측정 종료 시간 : 13:38	
위생설비입구			
	측정 시작 시간 : 10:05	측정 종료 시간 : 10:45	

■ 석면비산측정 사진대지

시 료 채 취 사 진			
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
작업장주변			
	측정 시작 시간 : 11:00	측정 종료 시간 : 13:00	
폐기물보관지점 (2)			
	측정 시작 시간 : 12:10	측정 종료 시간 : 12:50	

비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	서수면 서라로 263-46번지 석면해체 제거 및 폐기물처리		
	현장 소재지	전북 군산시 서수면 서라로 263-46		
	석면해체·제거작업 신고번호	군산-20230147	상 호	: 주식회사선진건설
	전화번호	010-8967-6230	대표자	: 유명삼

2. 측정기간 - 2023년 09월 20일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	분석 계수 시야수	검출석면의종류
-	공시료	-	-	2023.09.20.	-	-	검출한계미만 (불검출)
-	공시료	-	-	2023.09.20.	-	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0920-1	부지경계선1	KMS5100 / 1	10.5	2023.09.20.	-	100	검출한계미만 (불검출)
ASS0920-2	부지경계선2	KMS5100 / 1	10.5	2023.09.20.	-	100	검출한계미만 (불검출)
ASS0920-3	부지경계선3	KMS5100 / 1	10.4	2023.09.20.	0.0035	100	백석면 (기준치미만)
ASS0920-4	부지경계선4	KMS5100 / 1	10.4	2023.09.20.	0.0029	100	백석면 (기준치미만)
ASS0920-5	위생설비입구	KMS5100 / 1	10.3	2023.09.20.	0.0036	300	백석면 (기준치미만)
ASS0920-6	작업장주변	KMS5100 / 1	10.3	2023.09.20.	0.0024	100	백석면 (기준치미만)
ASS0920-7	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.3	2023.09.20.	-	300	검출한계미만 (불검출)
ASS0920-8	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	2023.09.20.	-	300	검출한계미만 (불검출)

-이하야백-

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"


2023년 09월 일

석면스토리(주)



❖ 측정 위치(도식도).





측정 위치 도식도



■ 석면비산측정 사진대지

시 료 채 취 사 진			
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 07:30	측정 종료 시간 : 11:30	
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 07:33	측정 종료 시간 : 11:33	
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 07:36	측정 종료 시간 : 11:36	
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 07:39	측정 종료 시간 : 11:39	
위생설비입구			
	측정 시작 시간 : 08:03	측정 종료 시간 : 08:43	

■ 석면비산측정 사진대지

시 료 채 취 사 진			
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
작업장주변			
	측정 시작 시간 : 08:10	측정 종료 시간 : 10:10	
폐기물보관지점 (2)			
	측정 시작 시간 : 09:00	측정 종료 시간 : 09:40	

비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	서수면 서라로 263-46번지 석면해체 제거 및 폐기물처리		
	현장 소재지	전북 군산시 서수면 서라로 263-46		
	석면해체·제거작업 신고번호	군산-20230147	상 호	: 주식회사선진건설
	전화번호	010-8967-6230	대표자	: 유명삼

2. 측정기간 - 2023년 09월 21일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	분석 계수 시야수	검출석면의종류
-	공시료	-	-	2023.09.21.	-	-	검출한계미만 (불검출)
-	공시료	-	-	2023.09.21.	-	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0921-1	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	2023.09.21.	-	300	검출한계미만 (불검출)
ASS0921-2	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	2023.09.21.	-	300	검출한계미만 (불검출)

-이하여백-

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"


2023년 09월 일

석면스토리(주)



❖ 측정 위치(도식도).

측정 위치 도식도



■ 석면비산측정 사진대지

시 료 채 취 사 진			
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물보관지점 (2)			
	측정 시작 시간 : 10:50	측정 종료 시간 : 11:30	

비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	서수면 서라로 263-46번지 석면해체 제거 및 폐기물처리		
	현장 소재지	전북 군산시 서수면 서라로 263-46		
	석면해체·제거작업 신고번호	군산-20230147	상 호	: 주식회사선진건설
	전화번호	010-8967-6230	대표자	: 유명삼

2. 측정기간 - 2023년 09월 22일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	분석 계수 시야수	검출석면의종류
-	공시료	-	-	2023.09.22.	-	-	검출한계미만 (불검출)
-	공시료	-	-	2023.09.22.	-	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0922-1	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	2023.09.22.	-	300	검출한계미만 (불검출)
ASS0922-2	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	2023.09.22.	-	300	검출한계미만 (불검출)

-이하여백-

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"


2023년 09월 일

석면스토리(주)



❖ 측정 위치(도식도).

측정 위치 도식도



■ 석면비산측정 사진대지

시 료 채 취 사 진			
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물보관지점 (2)	 <p>측정 시작 시간 : 09:30</p>	 <p>측정 종료 시간 : 10:10</p>	

비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	서수면 서라로 263-46번지 석면해체 제거 및 폐기물처리		
	현장 소재지	전북 군산시 서수면 서라로 263-46		
	석면해체·제거작업 신고번호	군산-20230147	상 호	: 주식회사선진건설
	전화번호	010-8967-6230	대표자	: 유명삼

2. 측정기간 - 2023년 09월 23일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	분석 계수 시야수	검출석면의종류
-	공시료	-	-	2023.09.23.	-	-	검출한계미만 (불검출)
-	공시료	-	-	2023.09.23.	-	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0923-1	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	2023.09.23.	-	300	검출한계미만 (불검출)
ASS0923-2	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	2023.09.23.	-	300	검출한계미만 (불검출)

-이하어백-

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"


2023년 09월 일

석면스토리(주)



❖ 측정 위치(도식도).

측정 위치 도식도



■ 석면비산측정 사진대지

시 료 채 취 사 진			
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물보관지점 (2)	 <p>측정 시작 시간 : 09:00</p>	 <p>측정 종료 시간 : 09:40</p>	

비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	서수면 서라로 263-46번지 석면해체 제거 및 폐기물처리		
	현장 소재지	전북 군산시 서수면 서라로 263-46		
	석면해체·제거작업 신고번호	군산-20230147	상 호	: 주식회사선진건설
	전화번호	010-8967-6230	대표자	: 유명삼

2. 측정기간 - 2023년 09월 24일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	분석 계수 시야수	검출석면의종류
-	공시료	-	-	2023.09.24.	-	-	검출한계미만 (불검출)
-	공시료	-	-	2023.09.24.	-	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0924-1	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	2023.09.24.	-	300	검출한계미만 (불검출)
ASS0924-2	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	2023.09.24.	-	300	검출한계미만 (불검출)

-이하여백-

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"


2023년 09월 일

석면스토리(주)



❖ 측정 위치(도식도).

측정 위치 도식도



■ 석면비산측정 사진대지

시 료 채 취 사 진			
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물보관지점 (2)	 <p>측정 시작 시간 : 09:20</p>	 <p>측정 종료 시간 : 10:00</p>	

비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	서수면 서라로 263-46번지 석면해체 제거 및 폐기물처리		
	현장 소재지	전북 군산시 서수면 서라로 263-46		
	석면해체·제거작업 신고번호	군산-20230147	상 호	: 주식회사선진건설
	전화번호	010-8967-6230	대표자	: 유명삼

2. 측정기간 - 2023년 09월 25일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	분석 계수 시야수	검출석면의종류
-	공시료	-	-	2023.09.25.	-	-	검출한계미만 (불검출)
-	공시료	-	-	2023.09.25.	-	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0925-1	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	2023.09.25.	-	300	검출한계미만 (불검출)
ASS0925-2	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	2023.09.25.	-	300	검출한계미만 (불검출)

-이하여백-

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"


2023년 09월 일

석면스토리(주)



❖ 측정 위치(도식도).

측정 위치 도식도



■ 석면비산측정 사진대지

시 료 채 취 사 진			
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물보관지점 (2)	 <p>측정 시작 시간 : 09:50</p>	 <p>측정 종료 시간 : 10:30</p>	

비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	서수면 서라로 263-46번지 석면해체 제거 및 폐기물처리		
	현장 소재지	전북 군산시 서수면 서라로 263-46		
	석면해체·제거작업 신고번호	군산-20230147	상 호	: 주식회사선진건설
	전화번호	010-8967-6230	대표자	: 유명삼

2. 측정기간 - 2023년 09월 26일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	분석 계수 시야수	검출석면의종류
-	공시료						
-	공시료						
-	폐기물보관지점						
-	폐기물보관지점						

-우천으로 인한 측정 불가-

-이하어백-

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"


2023년 09월 일

석면스토리(주)



❖ 측정 위치(도식도).

측정 위치 도식도



■ 석면비산측정 사진대지

시 료 채 취 사 진			
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물보관지점 (2)	-우천으로 인한 측정 불가-	-우천으로 인한 측정 불가-	
	측정 시작 시간 :	측정 종료 시간 :	

비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	서수면 서라로 263-46번지 석면해체 제거 및 폐기물처리		
	현장 소재지	전북 군산시 서수면 서라로 263-46		
	석면해체·제거작업 신고번호	군산-20230147	상 호	: 주식회사선진건설
	전화번호	010-8967-6230	대표자	: 유명삼

2. 측정기간 - 2023년 09월 27일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	분석 계수 시야수	검출석면의종류
-	공시료	-	-	2023.09.27.	-	-	검출한계미만 (불검출)
-	공시료	-	-	2023.09.27.	-	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0927-1	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	2023.09.27.	-	300	검출한계미만 (불검출)
ASS0927-2	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	2023.09.27.	-	300	검출한계미만 (불검출)

-이하여백-

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"


2023년 09월 일

석면스토리(주)



❖ 측정 위치(도식도).

측정 위치 도식도



■ 석면비산측정 사진대지

시 료 채 취 사 진			
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물보관지점 (2)	 <p>측정 시작 시간 : 10:10</p>	 <p>측정 종료 시간 : 10:50</p>	

비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	서수면 서라로 263-46번지 석면해체 제거 및 폐기물처리		
	현장 소재지	전북 군산시 서수면 서라로 263-46		
	석면해체·제거작업 신고번호	군산-20230147	상 호 :	주식회사선진건설
	전화번호	010-8967-6230	대표자 :	유영삼

2. 측정기간 - 2023년 09월 28일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	분석 계수 시야수	검출석면의종류
-	공시료	-	-	2023.09.28.	-	-	검출한계미만 (불검출)
-	공시료	-	-	2023.09.28.	-	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0928-1	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	2023.09.28.	-	300	검출한계미만 (불검출)
ASS0928-2	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	2023.09.28.	-	300	검출한계미만 (불검출)

-이하여백-

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"


2023년 09월 일

석면스토리(주)



❖ 측정 위치(도식도).

측정 위치 도식도



■ 석면비산측정 사진대지

시 료 채 취 사 진			
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물보관지점 (2)	 <p>측정 시작 시간 : 10:20</p>	 <p>측정 종료 시간 : 11:00</p>	

비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	서수면 서라로 263-46번지 석면해체 제거 및 폐기물처리		
	현장 소재지	전북 군산시 서수면 서라로 263-46		
	석면해체·제거작업 신고번호	군산-20230147	상 호 :	주식회사선진건설
	전화번호	010-8967-6230	대표자 :	유영삼

2. 측정기간 - 2023년 09월 29일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	분석 계수 시야수	검출석면의종류
-	공시료	-	-	2023.09.29.	-	-	검출한계미만 (불검출)
-	공시료	-	-	2023.09.29.	-	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0929-1	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	2023.09.29.	-	300	검출한계미만 (불검출)
ASS0929-2	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	2023.09.29.	-	300	검출한계미만 (불검출)

-이하여백-

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"


2023년 09월 일

석면스토리(주)



❖ 측정 위치(도식도).

측정 위치 도식도



■ 석면비산측정 사진대지

시 료 채 취 사 진			
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물보관지점 (2)	 <p>측정 시작 시간 : 09:02</p>	 <p>측정 종료 시간 : 09:42</p>	

비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	서수면 서라로 263-46번지 석면해체 제거 및 폐기물처리		
	현장 소재지	전북 군산시 서수면 서라로 263-46		
	석면해체·제거작업 신고번호	군산-20230147	상 호	: 주식회사선진건설
	전화번호	010-8967-6230	대표자	: 유명삼

2. 측정기간 - 2023년 09월 30일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	분석 계수 시야수	검출석면의종류
-	공시료	-	-	2023.09.30.	-	-	검출한계미만 (불검출)
-	공시료	-	-	2023.09.30.	-	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0930-1	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	2023.09.30.	-	300	검출한계미만 (불검출)
ASS0930-2	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	2023.09.30.	-	300	검출한계미만 (불검출)

-이하여백-

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"


2023년 09월 일

석면스토리(주)



❖ 측정 위치(도식도).

측정 위치 도식도



■ 석면비산측정 사진대지

시 료 채 취 사 진			
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물보관지점 (2)	 <p>측정 시작 시간 : 09:20</p>	 <p>측정 종료 시간 : 10:00</p>	

비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	서수면 서라로 263-46번지 석면해체 제거 및 폐기물처리		
	현장 소재지	전북 군산시 서수면 서라로 263-46		
	석면해체·제거작업 신고번호	군산-20230147	상 호	: 주식회사선진건설
	전화번호	010-8967-6230	대표자	: 유명삼

2. 측정기간 - 2023년 09월 30일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	분석 계수 시야수	검출석면의종류
-	공시료	-	-	2023.09.30.	-	-	검출한계미만 (불검출)
-	공시료	-	-	2023.09.30.	-	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0930-1	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	2023.09.30.	-	300	검출한계미만 (불검출)
ASS0930-2	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	2023.09.30.	-	300	검출한계미만 (불검출)

-이하어백-

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"


2023년 09월 일

석면스토리(주)



❖ 측정 위치(도식도).

측정 위치 도식도



■ 석면비산측정 사진대지

시 료 채 취 사 진			
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물보관지점 (2)	 <p>측정 시작 시간 : 09:20</p>	 <p>측정 종료 시간 : 10:00</p>	

비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	서수면 서라로 263-46번지 석면해체 제거 및 폐기물처리		
	현장 소재지	전북 군산시 서수면 서라로 263-46		
	석면해체·제거작업 신고번호	군산-20230147	상 호	: 주식회사선진건설
	전화번호	010-8967-6230	대표자	: 유명삼

2. 측정기간 - 2023년 10월 01일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	분석 계수 시야수	검출석면의종류
-	공시료	-	-	2023.10.01.	-	-	검출한계미만 (불검출)
-	공시료	-	-	2023.10.01.	-	-	검출한계미만 (불검출)
ASS1001-1	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	2023.10.01.	-	300	검출한계미만 (불검출)
ASS1001-2	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	2023.10.01.	-	300	검출한계미만 (불검출)

-이하여백-

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"


2023년 10월 일

석면스토리(주)





❖ 측정 위치(도식도).

측정 위치 도식도



■ 석면비산측정 사진대지

시 료 채 취 사 진			
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물보관지점 (2)	 <p>측정 시작 시간 : 09:30</p>	 <p>측정 종료 시간 : 10:10</p>	

비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	서수면 서라로 263-46번지 석면해체 제거 및 폐기물처리		
	현장 소재지	전북 군산시 서수면 서라로 263-46		
	석면해체·제거작업 신고번호	군산-20230147	상 호	: 주식회사선진건설
	전화번호	010-8967-6230	대표자	: 유명삼

2. 측정기간 - 2023년 10월 02일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	분석 계수 시야수	검출석면의종류
-	공시료	-	-	2023.10.02.	-	-	검출한계미만 (불검출)
-	공시료	-	-	2023.10.02.	-	-	검출한계미만 (불검출)
ASS1002-1	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	2023.10.02.	-	300	검출한계미만 (불검출)
ASS1002-2	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	2023.10.02.	-	300	검출한계미만 (불검출)

-이하여백-

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"


2023년 10월 일

석면스토리(주)



❖ 측정 위치(도식도).

측정 위치 도식도



■ 석면비산측정 사진대지

시 료 채 취 사 진			
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물보관지점 (2)	 <p>측정 시작 시간 : 09:50</p>	 <p>측정 종료 시간 : 10:30</p>	

비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	서수면 서라로 263-46번지 석면해체 제거 및 폐기물처리		
	현장 소재지	전북 군산시 서수면 서라로 263-46		
	석면해체·제거작업 신고번호	군산-20230147	상 호	: 주식회사선진건설
	전화번호	010-8967-6230	대표자	: 유명삼

2. 측정기간 - 2023년 10월 03일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	분석 계수 시야수	검출석면의종류
-	공시료	-	-	2023.10.03.	-	-	검출한계미만 (불검출)
-	공시료	-	-	2023.10.03.	-	-	검출한계미만 (불검출)
ASS1003-1	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	2023.10.03.	-	300	검출한계미만 (불검출)
ASS1003-2	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	2023.10.03.	-	300	검출한계미만 (불검출)

-이하어백-

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"


2023년 10월 일

석면스토리(주)



❖ 측정 위치(도식도).

측정 위치 도식도



■ 석면비산측정 사진대지

시 료 채 취 사 진			
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물보관지점 (2)			
	측정 시작 시간 : 09:35	측정 종료 시간 : 10:15	

비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	서수면 서라로 263-46번지 석면해체 제거 및 폐기물처리		
	현장 소재지	전북 군산시 서수면 서라로 263-46		
	석면해체·제거작업 신고번호	군산-20230147	상 호 :	주식회사선진건설
	전화번호	010-8967-6230	대표자 :	유영삼

2. 측정기간 - 2023년 10월 04일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	분석 계수 시야수	검출석면의종류
-	공시료	-	-	2023.10.04.	-	-	검출한계미만 (불검출)
-	공시료	-	-	2023.10.04.	-	-	검출한계미만 (불검출)
ASS1004-1	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	2023.10.04.	-	300	검출한계미만 (불검출)
ASS1004-2	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	2023.10.04.	-	300	검출한계미만 (불검출)

-이하어백-

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"


2023년 10월 일

석면스토리(주)





❖ 측정 위치(도식도).

측정 위치 도식도



■ 석면비산측정 사진대지

시 료 채 취 사 진			
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물보관지점 (2)	 <p>측정 시작 시간 : 09:25</p>	 <p>측정 종료 시간 : 10:05</p>	

비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	서수면 서라로 263-46번지 석면해체 제거 및 폐기물처리		
	현장 소재지	전북 군산시 서수면 서라로 263-46		
	석면해체·제거작업 신고번호	군산-20230147	상 호	: 주식회사선진건설
	전화번호	010-8967-6230	대표자	: 유명삼

2. 측정기간 - 2023년 10월 05일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	분석 계수 시야수	검출석면의종류
-	공시료	-	-	2023.10.05.	-	-	검출한계미만 (불검출)
-	공시료	-	-	2023.10.05.	-	-	검출한계미만 (불검출)
ASS1005-1	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	2023.10.05.	-	300	검출한계미만 (불검출)
ASS1005-2	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	2023.10.05.	-	300	검출한계미만 (불검출)

-이하어백-

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"


2023년 10월 일

석면스토리(주)



❖ 측정 위치(도식도).

측정 위치 도식도



■ 석면비산측정 사진대지

시 료 채 취 사 진			
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물보관지점 (2)	 <p>측정 시작 시간 : 09:00</p>	 <p>측정 종료 시간 : 09:40</p>	

❖ 석면조사기관 지정서(고용노동부)

제2022-120001호

석면조사기관 지정서(변경)

기관명	석면스토리(주)	
소재지	(54858) 전라북도 전주시 덕진구 만성북로 51-25 3층 3057호 (스페이스온 지식산업센터)(50-3번지)	
대표자성명	주영곤	
지정사항	총 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할 지역 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정) 지역	

※ 준수사항

1. 석면조사기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관으로 지정받은 기관은 「산업안전보건법」에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.
3. 그 밖의 기타사항

※ "지정사항" 및 "준수사항"에는 지정기관의 종류에 따라 필요한 사항을 추가로 적거나 필요 없는 사항은 삭제합니다.

「산업안전보건법」 제120조에 따라 석면조사기관으로 지정합니다.

2022. 2. 16.

광주지방고용노동청장

