

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일			
제출인	상호: (주)다산		사업자등록번호: 403-81-67607		
	주소: 전북 익산시 선화로 186				
건축물	건물명: ㈜파이닉스푸드공장		위치: 전북 군산시 서수면 용천로 324		
	연면적(m ²): 4,758.06 m ²		작업기간: 2017.04.20-2017.05.02		
	석면건축자재[길이(m)·면적(m ²)·부피(m ³)]: 1,462.27m ²				
측정기관	대표자: 김재용		사업자등록번호: 418-81-35806		
	주소: 전주시 덕진구 우아동3가 747-81				
측정일시	2017년 04월 25일				
측정결과	시료번호		측정지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	4/25	#1	부지경계선	-	불검출
	4/25	#2	부지경계선	-	불검출
	4/25	#3	부지경계선	-	불검출
	4/25	#4	부지경계선	-	불검출
	4/25	#1	폐기물반출구	0.001	기준치이하
	4/25	#1	음압기출구	0.001	기준치이하
	4/25	#1	위생시설주변	-	불검출
측정 지점 위치(도식도) 별 첨1					
「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다. 2017년 4월 일 제출인: (주)다산 (서명 또는 인) 특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하					

공사위치: 전북 군산시 서수면 용전로 324 (쑤파이니스푸드



분 석 결 과 표

1. 개 요

발주 또는 의뢰자	(주)다산
주 소	전북 익산시 선화로 186
시 료 채 취 장 소	전북 군산시 서수면 용천로 324 (주)파이닉스푸드
당해 현장 조사일	2017년 4월 25일
시 료 분 석 일 자	2017년 04월 25일
분석보고서 일련번호	gum 4/25 비1

2. 분 석 결 과

: 분석방법: 위상차현미경(PCM) 검측


NO	채취위치	시료명	측정시간 (분)	유량(L/min)	측정농도(개/cm3)	초과여부
1	부지경계선	#1	180	14	-	불검출
2	부지경계선	#2	180	14	-	불검출
3	부지경계선	#3	180	14	-	불검출
4	부지경계선	#4	180	14	-	불검출
5	폐기물반출구	#1	30	14	0.001	기준치이하
6	음압기출구	#1	30	14	0.001	기준치이하
7	위생시설주변	#1	30	14	-	불검출

* 참 고

- 비산정도기준: 0.01개/cm3 이하
- 작업장주변/실내라 함은 건축물의 일부 공간에서 석면작업이 있을 경우 그 주변을 의미. 단 사용자 없을 경우 제외함.
- 작업장주변/실외라 함은 석면작업건축물 5M이내를 의미. 음압기설치시 또는 부지경계선이 건축물의 5M이내 경우 제외


분 석 자: 문 현 경

(유)금강석면연구소



▣ 공기질시료 채취 사진대지

4/25

채취위치	부지경계선1	부지경계선2	부지경계선3	부지경계선4
시료번호	#1	#2	#3	#4
결 과	불검출	불검출	불검출	불검출
사진대지				
채취위치	폐기물반출구	음압기출구	위생시설주변	
시료번호	#1	#1	#1	
결 과	기준치이하	기준치이하	불검출	
사진대지				

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일			
제출인	상호: (주)다산		사업자등록번호: 403-81-67607		
	주소: 전북 익산시 선화로 186				
건축물	건물명: ㈜파이닉스푸드		위치: 전북 군산시 서수면 용천로 324		
	연면적(m ²): 4,758.06 m ²		작업기간: 2017.04.20-2017.05.02		
	석면건축자재[길이(m)·면적(m ²)·부피(m ³)]: 1,462.27m ²				
측정기관	대표자: 김재용		사업자등록번호: 418-81-35806		
	주소: 전주시 덕진구 우아동3가 747-81				
측정일시	2017년 04월 21일				
측정결과	시료번호		측정지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	4/21	#1	부지경계선	-	불검출
	4/21	#2	부지경계선	-	불검출
	4/21	#3	부지경계선	-	불검출
	4/21	#4	부지경계선	-	불검출
	4/21	#1	폐기물반출구	0.003	기준치이하
	4/21	#1	음압기출구	0.001	기준치이하
	4/21	#1	위생시설주변	0.001	기준치이하
측정 지점 위치(도식도)					
별첨1					
「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.					
제출인: (주)다산			2017년 4월 일		
			(서명 또는 인)		
특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하					

공사위치: 전북 군산시 서수면 용전로 324 (췌파이니스푸드



분석결과표

1. 개요

발주 또는 의뢰자	(주)다산
주 소	전북 익산시 선화로 186
시 료 채 취 장 소	전북 군산시 서수면 용천로 324 ㈜파이닉스푸드
당해 현장 조사일	2017년 4월 21일
시 료 분 석 일 자	2017년 04월 21일
분석보고서 일련번호	gum 4/21 비1

2. 분석 결과

: 분석방법: 위상차현미경(PCM) 검측


NO	채취위치	시료명	측정시간 (분)	유량(L/min)	측정농도(개/cm3)	초과여부
1	부지경계선	#1	180	14	-	불검출
2	부지경계선	#2	180	14	-	불검출
3	부지경계선	#3	180	14	-	불검출
4	부지경계선	#4	180	14	-	불검출
5	폐기물반출구	#1	30	14	0.003	기준치이하
6	음압기출구	#1	30	14	0.001	기준치이하
7	위생시설주변	#1	30	14	0.001	기준치이하

* 참 고

- 비산정도기준: 0.01개/cm3 이하
- 작업장주변/실내라 함은 건축물의 일부 공간에서 석면작업이 있을 경우 그 주변을 의미, 단 사용자 없을 경우 제외함.
- 작업장주변/실외라 함은 석면작업건축물 5M이내를 의미, 음압기설치시 또는 부지경계선이 건축물의 5M이내 경우 제외

분 석 자: 문 현 경

(유)금강석면연구소



☐ 공기질시료 채취 사진대지

4/21

채취위치	부지경계선1	부지경계선2	부지경계선3	부지경계선4
시료번호	#1	#2	#3	#4
결 과	불검출	불검출	불검출	불검출
사진대지				
채취위치	폐기물반출구	응압기출구	위생시설주변	
시료번호	#1	#1	#1	
결 과	기준치이하	기준치이하	기준치이하	
사진대지				