

붙임

안전성조사결과 수거 등 명령대상(52건)

□ 전기용품 (13개 제품)

1) 전기스토브 : 2개 제품

순번	제조사명 (수입자명)	제조국	인증번호	모델명	부적합내용	제품사진	조치구분
1	대동해모로 / 동일정밀공업 (주) ☎1522-3661	한국	SH07389 -9004	TKE- 302MR	<ul style="list-style-type: none"> ○ 온도상승(최종결함) <ul style="list-style-type: none"> - 전원코드 기준치 초과 · 기준치: 50 K · 측정치: 53.4 K ○ 입력 및 전류(경결함) <ul style="list-style-type: none"> - 측정 전력: 3 370 W (측정치: +16.2 %) · 정격 전력: 2 900 W (허용범위: +5, -10 %) ○ 표시사항(경결함) <ul style="list-style-type: none"> - 제조년월 표시 누락 ○ 동일성 결과(부품 변경) <ul style="list-style-type: none"> - Plug, cord, Safety Switch 상이함 - Fan motor 없음 * 제조일 : 2016. 		수거 · 교환 등 명령
2	Cixi Xiongsheng Electrical Appliances Co.,Ltd / @홍진테크(주) ☎031) 318-6043	중국	JU07756 -14001	HV-509SR	<ul style="list-style-type: none"> ○ 이상 운전(최종결함) <ul style="list-style-type: none"> - 500 mm 이격 · 측정치: 98.5 K · 기준치: 70 K ○ 동일성결과(부품변경) <ul style="list-style-type: none"> - 내부 부품 변경 - 타이머 누락 - 로터리 스위치 누락 - 안전 스위치 누락 - 회전 전동기 제조사 상이 * 제조일 : 2015.10. 		수거 · 교환 등 명령



2) 전기온풍기 : 1개 제품

순번	제조사명 (수입자명)	제조국	인증번호	모델명	부적합내용	제품사진	조치구분
1	Cixi Xiongsheng Electricla Appliance Co.,Ltd. / (주)유니맥스이 엔엘 ☎032) 715-5650	중국	SU07478 -8003	UMH-590S	<ul style="list-style-type: none"> ○ 표시사항(경결함) <ul style="list-style-type: none"> - 2중기기 기호 표시 누락 - “덮지 마시오” 기호 누락 7.6 추가  덮지 마시오. - 휴대형 난방기에 대한 사용 설명서의 문구 누락 <ul style="list-style-type: none"> · “목욕탕, 샤워실, 수영장 바로 주변에서는 난방기를 사용하지 마시오.” 문구 누락 ※ 인증번호 허위표시 <ul style="list-style-type: none"> - 인증제품과 비교시 제품형상 및 구조 상이 * 제조일 : 2015.11. 		수거 · 교환 등 명령

3) 전기장판 : 1개 제품

순번	제조사명 (수입자명)	제조국	인증번호	모델명	부적합내용	제품사진	조치구분
1	(주)정다운 / (-) ☎043) 878-0031	한국	HH071397 -11001A	NHI-6000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 충전부에 대한 감전보호(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 조절기 판 충전부 노출 ○ 온도상승(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 취침시 측정온도 기준치 초과 · 측정치: 44.7 ℃, · 기준치: 37 ℃ ○ 이상운전(최중결함) <ul style="list-style-type: none"> - 직물 용융으로 유독성 및 가연성 가스 발생 - 직물 용융으로 충전부 노출 - 직물 용융으로 절연내력 부적합 ○ 입력 및 전류(경결함) <ul style="list-style-type: none"> - 입력 부적합 <ul style="list-style-type: none"> · 정격입력: 100W (허용범위 +10 %, -20 %) · 측정입력: 230.2W (측정치: +130.2 %) ○ 표시사항(경결함) <ul style="list-style-type: none"> - 제조년월 표시 누락 ○ 동일성 결과(부품변경) <ul style="list-style-type: none"> - 플러그, 코드 제조사 상이 - 부품 상이 * 제조일 : 2016. 		수거 · 교환 등 명령

4) 전기방석 : 6개 제품

순번	제조사명 (수입자명)	제조국	인증번호	모델명	부적합내용	제품사진	조치구분
1	(주)영광하이테크 / (-) ☎031) 798-2321	한국	HH071513 -15005B	MSM-N20VL	<ul style="list-style-type: none"> ○ 온도상승(최종결합) <ul style="list-style-type: none"> - 측정온도 기준치 초과 · 발열선 <ul style="list-style-type: none"> - 측정치: 106.7 °C, - 기준치: 100 °C · 표면 <ul style="list-style-type: none"> - 측정치: 63.3 °C - 기준치: 50 °C ○ 절연내력(최종결합) <ul style="list-style-type: none"> - 온도조절기(결합나사) <ul style="list-style-type: none"> · 3000 V 만족할것 : 절연과괴됨 ○ 표시사항(경결합) <ul style="list-style-type: none"> - 제조년월 표시 누락 ○ 동일성결과(부품변경) <ul style="list-style-type: none"> - 조절기 외곽 상이 - 온도과승방지 장치상이 * 제조일 : 2016.		수거 · 교환 등 명령
2	(주)정다운 / (-) ☎043) 878-0031	한국	HH071397 -14008	NHI-300	<ul style="list-style-type: none"> ○ 온도상승(최종결합) <ul style="list-style-type: none"> - 측정온도 기준치 초과 · 발열선 <ul style="list-style-type: none"> - 측정치: 118.5 K, - 기준치: 80 K · 표면 <ul style="list-style-type: none"> - 측정치: 77.5 K - 기준치: 35 K ○ 절연내력(최종결합) <ul style="list-style-type: none"> - 온도조절기(결합나사) 3000 V 만족할것 : 절연과괴됨 ○ 표시사항(경결합) <ul style="list-style-type: none"> - 제조사명 표시 오기, 2중기기 마크, 제조년월 표시 누락 ○ 동일성결과(부품변경) <ul style="list-style-type: none"> - 조절기 외곽 상이 - 온도과승방지장치 없음 * 제조일 : 2016.10.15.		수거 · 교환 등 명령
3	(주)정다운 / (-) ☎043) 878-0031	한국	HH071344 -12004	GWSM-16XL	<ul style="list-style-type: none"> ○ 온도상승(최종결합) <ul style="list-style-type: none"> - 측정온도 기준치 초과 · 발열선 <ul style="list-style-type: none"> - 측정치: 108.1 °C - 기준치: 100 °C · 표면 <ul style="list-style-type: none"> 측정치 : 53.2 °C - 기준치 : 50 °C 		수거 · 교환 등 명령

					<ul style="list-style-type: none"> ○ 표시사항(경결함) <ul style="list-style-type: none"> - 모델명 표시 오기, 2중기기마크 표시 누락 ○ 입력 및 전류(경결함) <ul style="list-style-type: none"> - 입력 부적합(허용범위 +10%, -20%) <ul style="list-style-type: none"> · 정격입력 : 50 W, · 측정입력 : 59.3 W, (측정치 : +18.6 %) ○ 동일성결과(부품변경) <ul style="list-style-type: none"> - 부품 상이(온도퓨즈, 온도과승방지장치, 바리스터) - 조절기 변경. <p>*제조일 : 2016.09.19</p>		
4	한일전기 / (-) ☎070) 4384-0667	한국	HH07965 -15009	EK-UB1601H	<ul style="list-style-type: none"> ○ 온도상승(최종결함) <ul style="list-style-type: none"> - 유연부 표면 <ul style="list-style-type: none"> · 측정치 : 61.9 ℃ · 기준치 : 50 ℃ ○ 표시사항(경결함) <ul style="list-style-type: none"> - 인증제품과 비교시 표시사항에 정격이 변경됨 		수거 · 교환 등 명령
5	신유일전자 / (-) ☎031) 863-2409	한국	HH071242 -13004	Y-25	<ul style="list-style-type: none"> ○ 온도상승(최종결함) <ul style="list-style-type: none"> - 측정온도 기준치 초과 <ul style="list-style-type: none"> · 발열선 <ul style="list-style-type: none"> - 측정치: 122.8 ℃ - 기준치: 100 ℃ · 표면 <ul style="list-style-type: none"> - 측정치 : 56.0 ℃ - 기준치 : 50 ℃ ○동일성 결과(부품변경) <ul style="list-style-type: none"> - 조절기 상이 - 발열체 길이 상이 - 온도과승방지장치 온도값 상이 <p>*제조일 : 2015.10.</p>		수거 · 교환 등 명령
6	한화전기 / (-) ☎031) 826-7617	한국	HH07619 -10006	HMT-201	<ul style="list-style-type: none"> ○ 온도상승(최종결함) <ul style="list-style-type: none"> - 측정온도 기준치 초과 <ul style="list-style-type: none"> · 발열선 <ul style="list-style-type: none"> - 측정치: 102.4 ℃ - 기준치: 100 ℃ · 표면 <ul style="list-style-type: none"> - 측정치: 60.5 ℃ - 기준치: 50 ℃ ○ 표시사항(경결함) <ul style="list-style-type: none"> - 제조년월 표시 누락 ○ 동일성 결과(부품변경) <ul style="list-style-type: none"> - 전류퓨즈 정격 상이 - 플러그 제조사 상이. - 조절기 상이 - 발열선 길이 상이 <p>*제조일 : 2016</p> 		수거 · 교환 등 명령

5) 전기매트 : 3개 제품

순번	제조사명 (수입자명)	제조국	인증번호	모델명	부적합내용	제품사진	조치구분
1	(주)대호플러스 / (-) 031) 535-9431	한국	HH071256 -12005	DH-2012	<ul style="list-style-type: none"> ○ 절연내력(최종결합) <ul style="list-style-type: none"> - 온도조절기 높 3000 V 만족 할것 : 절연파괴됨 ○ 구조(경결합) <ul style="list-style-type: none"> - 높(Knobs)의 축은 충전부가 되어서는 안 됨 : 높의 축이 충전부임 ○ 동일성결과(부품변경) <ul style="list-style-type: none"> - 조절기 상이 - 발열선 길이 상이 - 온도퓨즈 없음 * 제조일 : 2016.4.		수거 · 교환 등 명령
2	한화전기 / (-) 031) 826-7617	한국	HH07619 -10007B	HMT-203	<ul style="list-style-type: none"> ○ 온도상승(최종결합) <ul style="list-style-type: none"> · 측정치 : 106.5 °C · 기준치 : 2시간이전 85 °C ○ 동일성 결과(부품변경) <ul style="list-style-type: none"> - 전류퓨즈 정격 상이 - 플러그 제조사 상이 - 조절기 상이 - 발열선 길이 상이 - 발열면적 상이(0.216 m2) * 제조일 : 2013.5.		수거 · 교환 등 명령
3	한일온돌과학 / (-) 061) 382-5230	한국	HC07020 -11003	OD-100	<ul style="list-style-type: none"> ○ 온도상승(최종결합) <ul style="list-style-type: none"> · 측정치 : 69.7 °C · 기준치 : 50 °C ○ 동일성결과(부품변경) <ul style="list-style-type: none"> - 조절기, 매트 내부 상이 - 발열면적 상이(0.133 m2) * 제조일 : 2016.11.01.		수거 · 교환 등 명령

□ 생활용품(39개 제품)

1) 온열팩 : 3개 제품

순번	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
1	YIWU YISHANG CULTURAL SUPPLIES FACTORY / ((주)한강제 이케이시) ☎031-8049 -0311	중국	B683R034 -6001	손난로	○ 온도상승시간 초과 - 22분 (기준 : 20분)		수거· 교환 등 명령
2	다봉산업(주) / (-) ☎02-532 -0383	한국	B681J001 -3001	마이햇	○ 온도상승시간 초과 - 23분 (기준 : 20분)		수거· 교환 등 명령
3	- / (H.YOU 통상) ☎070-7582 -0185	중국	B683R001 -8001	뜨거뜨거 붙이는 발핫팩	○ 최고온도 초과 - 89 °C (기준 : 70 °C) ○ 표시사항 미비 - 제조년월, 제조자명, 주소 및 전화번호 누락		수거· 교환 등 명령

2) 스노보드 : 3개 제품

순번	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
1	GLOBAL SPORTS TECH GESMBH. / (퀵실버룩시 코리아(유)) ☎02-2138 -6388	오스 트리아 (DC)	B311T030 -1001A	C654SW521	○ 유지강도 미달 - 파괴 발생(3 400 N) (기준 : 4 500 N 이상)		수거· 교환 등 명령
2	CAPITA / (㈜지엠피 스포츠) ☎02-557 -6580	오스 트리아 (CAPITA)	B311T027 -8002B	JESS KIMURA PRO- G 142	○ 유지강도 미달 - 파괴 발생(4 000 N) (기준 : 4 500 N 이상)		수거· 교환 등 명령

순번	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
3	MERVIN MADE / (브로즈 디스트리뷰션) ☎02-544 -8502	미국 (ROXY)	B311T042 -2001A	16 ROXY SUGAR 142	○ 유지강도 미달 - 파괴발생(3 700 N) (기준 : 4 500 N 이상)		수거· 교환 등 명령

3) 학용품(풀) : 1개 제품

순번	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
1	- / (주중이나라) ☎043-851 -9237	중국 (주중이 나라)	B441R1147 -1001	물풀	○ 프탈레이트가소제 34.7배 초과 - 유사코팅(표면) DEHP : 3.47 % (기준 : 0.1 % 이하) ○ 표시사항 미비 - 제조자명 누락		수거· 교환 등 명령

4) 학용품(샤프) : 1개 제품

순번	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
1	(주)수한 / (-) ☎02-518 -2333	한국	B441I001 -7001A	0.5 제노 샤프펜 (2입)	○ 납 1.5배 초과 - 앞부분코팅은색 139 mg/kg (기준 : 90 mg/kg)		수거· 교환 등 명령

5) 학용품(필통) : 8개 제품

순번	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
1	동광문구 / (CONTENT HUB) ☎02-803 -1764	중국	B441R830 -0001C	5000 라운드필통	○ 납 6.3~6.7배 초과 - 표면코팅MIX 569 mg/kg (기준 : 90 mg/kg) - 표면연질주황 2 027 mg/kg (기준 : 300 mg/kg)		수거· 교환 등 명령

순번	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
2	ZHEJIANG BOKE (주라페) ☎02-334 -1625	중국	B441R1677 -5001	리락쿠마 뉴슬라이드 지함필통	○ 프탈레이트계가소제 4배 초과 - 표면라미네이트 DEHP 0.4 % (기준 : 0.1 % 이하)		수거· 교환 등 명령
3	KH상사 / (-) ☎02-466 -0077	중국	B441A149 -4003	헬로키티 스탠드 펜슬케이스	○ 납 4.0배 초과 - 표면코팅MIX 364 mg/kg (기준 : 90 mg/kg)		수거· 교환 등 명령
4	YIWU YONGYE FOREIGN TRADING CO.,LTD / (플러스에이 치포(주)) ☎02-908 -7181	중국	B441R541 -9001A	미니캔버스 필통	○ 납 6.0배 초과 - 안쪽코팅투명 543 mg/kg (기준 : 90 mg/kg)		수거· 교환 등 명령
5	MACHIMP EX NINGBO LIMITED / (-) ☎031-709 -8711	중국	B441R1533 -4002	8000 섹션라벨필 통	○ 프탈레이트계가소제 2배 초과 - 표면장식연질갈색 DEHP 0.2 % - 지퍼손잡이연질갈색 DEHP 0.2 % (기준 : 0.1 % 이하) ○ 표시사항 미비 - 제조년월 누락		수거· 교환 등 명령
6	BENCH FANCY / (-) ☎02-3159 -2010	중국	CB111R136 -5001	2500 봉제필통 (오징징)	○ 프탈레이트계가소제 121배 초과 - 표면연질하양 DEHP 12.1 % (기준 : 0.1 % 이하)		수거· 교환 등 명령
7	- / (케이피티) 판매처: SJ아르페 ☎010-2877 -9902	중국	B441R871 -0001	6000 애니멀 스토리 삼각필통	○ 프탈레이트계가소제 87~157배 초과 - 표면연질하양 DEHP 8.7 % - 표면코팅MIX DEHP 15.7 % (기준 : 0.1 % 이하) ○ 표시사항 미비 - 제조자명 누락		수거· 교환 등 명령

순번	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
8	팬시로비 / (-) ☎010-2208 -9921	중국	B441R1393 -3001	1000 심플 봉제필통	○ 납 4.6배 초과 - 안쪽코팅투명 416 mg/kg (기준: 90 mg/kg) ○ 프탈레이트계가소제 2~73배 초과 - 안쪽코팅투명 DEHP 7.3 %, DBP 0.2 % (기준 : 0.1 % 이하) ○ 표시사항 미비 - 사용상 주의사항 누락		수거· 교환 등 명령

6) 완구 : 8개 제품

순번	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
1	BEIJINGDON GFANGMIN GCHENGTR AIDINGCO.L TD / (명성무역) ☎070-8226 -1899	중국 (OCT ONAS UTS)	B361R557 -7001C	옥토넷EVA 바다생물 스탬프세트	○프탈레이트계가소제 95배 초과 - 잉크패드(빨강) DEHP: 9.52 % (기준 : 0.1 % 이하)		수거· 교환 등 명령
2	(주)환타스틱스 / (-) ☎053-853 -9451	한국 (유니 테크)	B361L003 -4002	반짝 야광별 스티커	○프탈레이트계가소제 3.9배 초과 - 스티커(분홍) DEHP : 0.39 % (기준 : 0.1 % 이하)		수거· 교환 등 명령
3	S&SGLOBAL / (S&SG LOBAL) ☎	중국 (쥬라기 월드)	B361R1281 -9002	은박공룡스 티커 4탄	○ 납 5.7배 초과 - 아랫면스티커(흰색) : 1 702 mg/kg (기준 : 300 mg/kg 이하) ○프탈레이트가소제 1.6배 초과 - 윗면필름(MX) DEHP : 0.16 % (기준 : 0.1 % 이하) ○ 표시사항 미비 - 주소, 전화번호 누락		수거· 교환 등 명령
4	- / (주)환타스틱스 ☎053-853 -9451	- (Unitek)	B361L003 -4002	야광별 스티커	○프탈레이트계가소제 3.7배 초과 - 스티커(분홍) DEHP : 0.37 % (기준 : 0.1 % 이하) ○ 표시사항 미비 - 제조국 누락		수거· 교환 등 명령

순번	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
5	TOY VENTURE / (대영통상) ☎031-798 -3061	중국	CB063R151 -5008	출동케이캡 -케이캡 경찰버스	○프탈레이트계가소제 16배 초과 - 백미러 연질플라스틱 DEHP : 1.6 % (기준 : 0.1 % 이하)		수거· 교환 등 명령
6	글로리 브라이트 인터네셔널 / (주)데이비드 토이) ☎02-2062 -5255	중국	CB063R416 -5001	데이비드 토이 RC 시리즈 (offload M1)	○프탈레이트계가소제 7배 초과 - 리모컨안테나검정 DEHP : 0.7 % (기준 : 0.1 % 이하)		수거· 교환 등 명령
7	CBT TRADING CO.,LTD / (주)블루래빗) ☎02-6911 -2792	중국	B363R784 -5004	사운드북	○프탈레이트계가소제 2~8배 초과 - 라미네이트 DEHP 0.8 % DBP 0.2 % (기준: 0.1 % 이하)		수거· 교환 등 명령
8	XIMU / (대영통상) ☎031-798 -3061	중국	B365R1508 -1001	뽀로로 경찰차	○프탈레이트계가소제 3~27배 초과 -플라스틱바퀴검정 DEHP 2.7 %, DBP 0.3 % (기준: 0.1 % 이하)		수거· 교환 등 명령

7) 아동용 섬유제품 : 8개 제품

순번	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
1	(주)퍼스트어 패럴 / (-) ☎02-2049 -8861	한국 (프렌 치캣)	-	레드하트눈 꽃 패치 탑	○ pH 9.3 % 초과 - RED 원단2(팔 안감) : 8.2 (기준 : 4.0 ~ 7.5)		수거· 교환 등 명령
2	- / (이유트레이 딩컴퍼니) ☎02-402 -2908	인도 (MALL OW)	-	601-03 Wipe	○ 프탈레이트계가소제 258배 초과 - LIGHT GREEN 로고 프린트(소매, 등) DEHP : 25.87 % (기준: 0.1 % 이하)		수거· 교환 등 명령
3	- / (이유트레이 딩컴퍼니) ☎02-402 -2908	인도 (MALL OW)	-	304-02 Slice	○ 프탈레이트계가소제 1.6~212배 초과 - LIGHT GREEN 로고 프린트(허벅지, 엉덩이) : BBP 0.16 %, DEHP 21.27 % (기준: 0.1% 이하)		수거· 교환 등 명령

순번	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
4	이튼 / (주제이씨 물산) ☎02-2270 -9180	중국 (에어 워크)	-	W167B-0513 A(19)	○ 코드 및 조임끈 부적합 - 조임끈 미고정 (기준: 최소 한곳 이상 고정) - 토글 미고정 (기준: 의복에 고정)		수거· 교환 등 명령
5	해동 / (주제이씨물 산) ☎02-2270 -9180	중국 (에어 워크)	-	A168B3122B (19)	○ pH 21.3 % 초과 - BLACK 원단 : 9.1 (기준 : pH 4.0 ~ 7.5)		수거· 교환 등 명령
6	영구 더베스트 / (정우코리 아) ☎02-3421 -1653	중국 (레노마 주니어)	-	R1641J001	○ 납 1.6배 초과 - BROWN 인조가죽(가슴) : 147 mg/kg (기준 : 90 mg/kg 이하)		수거· 교환 등 명령
7	영구 더베스트 / (정우코리아) ☎02-3421 -1653	중국 (레노마 주니어)	-	R1643P241	○ 알러지성 염료 검출 - BLACK 원단(주머니 안감) Disperse Yellow 23 : 26 mg/kg (기준: 염료 사용하지 말 것)		수거· 교환 등 명령
8	유니스포 / (-) ☎02-6099 -5010	한국 (푸마)	-	89727604	○ 코드 및 조임끈 부적합 - 자유단에 조임끈 있음 (기준: 자유단이 있는 조임끈이 있어서는 안됨)		수거· 교환 등 명령

8) 가정용섬유제품 : 6개 제품

순번	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
1	공예품 / (주에이취엠 인더스트리) ☎02-461 -1745	중국 (NBA)	-	N163TH 373P	○ 아릴아민 1.9 배 초과 - 결감 4-Aminoazobenzene : 56.7 mg/kg (기준: 30 mg/kg 이하)		수거·교 환등 명령
2	(주)엠케이 트렌드 / (-) ☎02-2142 -5481	한국 (티비 제이)	-	T165DP 113M	○ pH 6.6% 초과 - 결감 : 8.0 (기준: 4.0 ~ 7.5)		수거·교 환등 명령

순번	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
3	웹블리 코리아 / (웹블리 코리아) ☎02-2189 -7975	중국 (Kai- aakman n)	-	KOD- PT292MO	○ 폼알데하이드 1.5 배 초과 - 주머니감 : 116 mg/kg (기준: 75 mg/kg 이하)		수거·교 환등 명령
4	(주)티엔제이 / (-) ☎02-2069 -1960	중국 (TWEE)	-	TEHDFNB 027	○ pH 6.6% 초과 - 결감 : 8.0 (기준: pH 4.0 ~ 7.5)		수거·교 환등 명령
5	(주)티엔제이 / (-) ☎02-2069 -1960	중국 (TWEE)	-	TEJDFSK0 42	○ pH 8% 초과 - 결감 : 8.1 (기준: pH 4.0 ~ 7.5)		수거·교 환등 명령
6	- / ((주)용연 텍스타일) ☎02-795 -1480	베트남 (NIX)	-	FNKWCP A180P	○ pH 6.6 % 초과 - 주머니감 : 8.0 (기준: pH 4.0 ~ 7.5)		수거·교 환등 명령

9) 가구 : 1개 제품

순번	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
1	- / (대한오에이 퍼니처) ☎031-531 -7553	중국	-	1200 탑 책상	○ 폼알데하이드 3.3~4.3배 초과 - 상판 5.3 mg/L - 측판 6.4 mg/L (기준: 1.5 mg/L이하) ○ 표시사항 미비 - 제조사명, 제조년월 누락		수거·교 환 등 명령