

2015년 8차 공산품안전성조사 부적합제품

[위해상품차단 등록 대상] : 수거등의 명령 29개 제품

<문의처>

국표원 제품시장관리과(043-870-5422,5425), 한국제품안전협회(02-890-8300)

□ 완구 : 5개 제품

시료 번호	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
승용 1	cheerway (주)에스 엠코프) 1544-1986	중국	B363R562 -4001	키즈휠S1 전동 오토바이	○ 프탈레이트가소제 7~121배 초과 - 바퀴연결점정 DEHP 0.4, DBP 0.3 % - 전선(빨강+노랑) DEHP 12.1 % (기준: 0.1% 이하)		수거· 교환 등 명령
승용 2	jiajia (주)대호 종합상사) 031-726 -1119	중국	B364R108 9-2001	MINI- COOPER'S	○ 프탈레이트가소제 140배 초과 - 좌면인조가죽 DEHP 13.7, DBP 0.3 % (기준: 0.1% 이하) ○ 총납 1.2배 초과 - 좌면인조가죽 360 mg/kg (기준: 300mg/kg 이하)		수거· 교환 등 명령
승용 3	ZHEJIANG JIAJIA RIDE - ON CO., LTD (주)파파 앤코) 1544-7760	중국	B364R216 0-4001	BMW i8 concept	○ 프탈레이트가소제 160~161배 초과 - 좌면인조가죽검정 DEHP 16.0 % - 좌면인조가죽갈색 DEHP 16.1 % (기준: 0.1% 이하)		수거· 교환 등 명령
봉제 1	오로라월 드(주) (오로라월 드(주)) 02-3420 -4100	인도 네시아	B361R154 -7001A	봉제완구	○ 프탈레이트가소제 93배 초과 - 목걸이원형메달 DEHP 9.3% (기준: 0.1 % 이하) ○ 프탈레이트가소제 경고문구 누락 - 목걸이원형메달 DINP 3.8 % (기준: DINP 0.1% 초과시 표시) ○ 총 카드뮴 3.08배 초과 - 목걸이원형메달 231 mg/kg (기준: 75mg/kg이하)		수거· 교환 등 명령

시료 번호	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
완구 (스티커)- 6	(주)아트비 전 02-337 -4065	한국	B361A133 -0001	프리미엄워 터스티커	○ 프탈레이트가소제 7.7배 초과 - PVC스티커(뒷면) DEHP 0.77% (기준: 0.1% 이하)		수거· 교환 등 명령

□ 유아용섬유제품 : 1개 제품

시료 번호	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
43	(주)GB STYLE 1800-7977	한국	B044A008 -0002	무나라바레 드 우주복 (M3XBAA GJ01360)	○ 납 1.76배 초과 - 금속지퍼슬라이더폴리 529mg/kg (기준: 300mg/kg 이하) ○ 프탈레이트계가소제 3128배 초과 - 지퍼폴리고무 DEHP 31.28% (기준: 0.1% 이하)		수거· 교환 등 명령


□ 가정용섬유제품(아동복) : 14개 제품

시료 번호	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
4	DPAL (주)꼬망스 02-2232 -7272	미얀마	-	R1531F011	○ 납 20.39배 초과 - 안조끼(주머니) 1,835 mg/kg (기준: 90 mg/kg 이하)		수거· 교환 등 명령
5	유한어패 럴 (주)꼬망스- 판매) 02-2232 -7272	한국	-	R1535T525	○ 납 7.25배 초과 - 코팅(목 프린트) 652 mg/kg (기준: 90 mg/kg 이하)		수거· 교환 등 명령
6	상주세화 복식 (엠에이치 트레이딩) 02-2232 -7272	중국	-	R1531P212	○ pH 17.34%초과 - 메인원단 8.8 (기준: 4.0~7.5) ○ 납 11.40 배 초과 - 코팅(프린트) 1,026 mg/kg (기준: 90 mg/kg 이하)		수거· 교환 등 명령

시 번 호	제 조 자 명 (수 입 자 명)	제 조 국	인 증 · 신 고 번 호	모 델 명	조 사 결 과 (부 적 합 내 용)	제 품 사 진	조 치 구 분
9	영구승주 복장 (주)광미교 역) 02-556 -3377	중국	-	73509-1093 1	○ pH 14% 초과 - 주머니감 8.6 (기준: 4.0~7.5)		수거· 교환 등 명령
10	- (주)정우코 리아) 080-999 -5121	중국	-	화섬 봄버 점퍼	○ 니켈용출 144~18.0 배 초과 - 금속(지퍼이빨1) 90 μ g/cm ² /week - 금속(지퍼이빨2) 72 μ g/cm ² /week (기준: 0.5 μ g/cm ² /week 이하)		수거· 교환 등 명령
27	프롬나드 (주)퍼스트 어패럴) 02-2049 -8888	중국	-	로고 나염 팬츠	○ 니켈용출 9.40 배 초과 - 금속(지퍼이빨) 47 μ g/cm ² /week (기준: 0.5 μ g/cm ² /week 이하)		수거· 교환 등 명령
31	- (주)금우인 터내셔널) 1577-0087	베트남	-	(KH)롱사 파리형점퍼	○ 니켈용출 140~1.60 배 초과 - 금속(지퍼이빨1) 07 μ g/cm ² /week - 금속(지퍼이빨2) 08 μ g/cm ² /week (기준: 0.5 μ g/cm ² /week 이하)		수거· 교환 등 명령
97	이톤 (-) 02-940 -1800	베트남	-	T5F-T-9- J02	○ 코드 및 조임끈 부적합 - 후드부위의 조임끈이 고정 되어있지 않음 (기준: 출구점 으로부터 등거리에 최소 한곳 이상 의복에 고정되어야 함)		수거· 교환 등 명령
138	(주)투탑에 프엔지 (주)투탑 에프엔지) 080-987 -1212	베트남	-	JV3ZJP802 UL	○ 코드 및 조임끈 부적합 - 후드부위의 조임끈이 고정 되어있지 않음 (기준: 출구점 으로부터 등거리에 최소 한곳 이상 의복에 고정되어야 함)		수거· 교환 등 명령
159	(주)삼안월 드 (주)삼안 월드) 080-558 -2929	중국	-	JCXNLRF1 311	○ 납 25.40~28.92배 초과 - 플라스틱 큰 단추(아이 보리) 2,285.3 mg/kg - 플라스틱 작은 단추(아이 보리) 2,602.0 mg/kg (기준: 90mg/kg 이하) ○ 표시사항 미비		수거· 교환 등 명령

시료 번호	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
					- 작은부품탈락 주의문구 누락 “주의! 작은 부품이 탈락되 면 삼킬 수 있음”		
166	- ((주)서양 네트웍스) 1577-0087	중국	-	LB-부엉이 화성 점퍼	○ 코드 및 조임끈 부적합 - 소매조절 탭 길이 좌측 176 mm, 우측 176 mm (기준: 유.아동복 소매부분 조절 탭 길이 100 mm이하)		수거· 교환 등 명령
168	(주)서양네 트웍스 (-) 1577-0087	한국	-	LB-별장식 데님 팬츠	○ 납 62.12~70.05배 초과 - 은색금속 캡 18,635.2 mg/kg - 은색금속 커넥터 21,013.1 mg/kg (기준: 300mg/kg 이하)		수거· 교환 등 명령
179	그레이트 (-) 080-082 -0888	한국	-	CC kids warm knit train.pt	○ 코드 및 조임끈 부적합 - 허리부위의 조임끈이 고정 되어있지 않음 (기준: 출구점 으로부터 등거리에 최소 한곳 이상 의복에 고정되어야 함)		수거· 교환 등 명령
182	- ((주)트랜 텍스) 1544-1922	중국	-	DCM3KPK L006	○ 코드 및 조임끈 부적합 - 허리부위의 조임끈이 고정 되어있지 않음 (기준: 출구점 으로부터 등거리에 최소 한곳 이상 의복에 고정되어야 함) ○ 표시사항 미비 - [품공법]에 의한 표시사항 누락		수거· 교환 등 명령

□ 어린이용장신구 : 3개 제품

시료 번호	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
2	엘루고 (-) 02-6745-78 91~2	한국	-	헬로키티 악세사리	○ 납 3.15~12.66배 초과 - 분홍코팅(진주비드) 283.0 mg/kg - 노랑코팅(진주비드) 1,139.0 mg/kg (기준: 90 mg/kg 이하)		수거· 교환 등 명령
3	엘루고 (-) 02-6745-78 91~2	한국	-	헬로키티 악세사리	○ 납 3.05~12.03배 초과 - 분홍코팅(진주비드) 274.0 mg/kg - 노랑코팅(진주비드) 1,082.0 mg/kg (기준: 90 mg/kg 이하)		수거· 교환 등 명령
5	보떼 (-)	한국	-	CHACC 7800	○ 납 154.25배 초과 - 무지개 유리스톤비드(팬던트)		수거· 교환

시료 번호	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
	031-296 -6707				46,274.1 mg/kg (기준: 300 mg/kg 이하)		등 명령

□ 보행기 : 1개 제품

시료 번호	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
3	비비즈 051-704 -1068~9	한국	B511B001- 1003	SJ-2004	○ 납 2.51배 초과 - 연두 플라스틱 752mg/kg (기준: 300mg/kg 이하)		수거· 교환 등 명령

□ 합성수지제 어린이용품 : 4개 제품

시료 번호	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
변기 -14	(주)유아랑 02-527 -1300	한국	B141H066 -1003	디어베이비 멜로디 변기	○ 납 2.92배 초과 - 코팅(연두) 262.4 mg/kg (기준: 90mg/kg 이하) ○ 납용출 1.18배 초과 - 코팅(연두) 105.9 mg/kg (기준: 90mg/kg 이하)		수거· 교환 등 명령
변기 커버 -1	(주)에스케 이상사 031-766 -8500	한국	B141H029 -9001	폴리유아변 기커버	○ 프탈레이트가소제 15배 초과 - PVC(하늘) DEHP 1.50% (기준: 0.1% 이하)		수거· 교환 등 명령
변기 커버 -6	(주)릴팡 031-766 -8500	한국	B144H005 -2002	릴팡 마블 유아비데검 용변기커버	○ 프탈레이트가소제 100배 초과 - PVC(흰색) DEHP 10.0% (기준: 0.1% 이하)		수거· 교환 등 명령
턱받 이-6	큐비앤맘 031-976 -8362	한국	B144H006 -2001	몽이이유식 턱받이	○ 납 2.60배 초과 - 코팅(회색) 233.9 mg/kg (기준: 90mg/kg 이하)		수거· 교환 등 명령

□ 유아용캐리어 : 1개 제품

시료 번호	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
13	한길산업 02-527- 1430~2	한국	B391H002 -4001	힙시트캐리 어(유아용 캐리어)	○ 납 1.62배 초과 - 베이자-섬유(벨트) 485mg/kg (기준: 300mg/kg 이하)		수거· 교환 등 명령

2015년 9차 공산품안전성조사 부적합제품

[위해상품차단 등록 대상] : 수거등의 명령 8개 제품

<문의처>

국표원 제품시장관리과(043-870-5422,5425), 한국제품안전협회(02-890-8300)

□ 롤러스포츠보호장구: 1개 제품

시료 번호	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
10	JUMBO WHEEL CHAIN (랜드웨이 스포츠) 031-767 -0111	중국	B241R004 -7006A	헬로키티 보호대	○ 프탈레이트가소제 7.0~40.0배 초과 - 인조가죽 0.7% - PVC상표 4.0% (기준: 0.1 % 이하)		수거· 교환 등 명령

□ 스케이트보드 : 3개 제품

시료 번호	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
3	ELECTEC ELECTRO NICS CO.,LTD (RAYSEN CO.,LTD) 02-3482 -7979	중국	B321R023 -1001	RX-101	○ 내구력시험에서 제품파손 (기준: 파손 또는 기능장애, 고정장치가 느슨하게 작동 되어서는 안됨)		수거· 교환 등 명령
6	- (에스티커 머스) 031-797 -4422	중국	B321R042 -3001	WC-153	○ 낙하시험에서 제품파손 (기준: 파손 또는 기능장애, 고정장치가 느슨하게 작동 되어서는 안됨) ○ 표시사항 미비 - 경고문구 누락		수거· 교환 등 명령
11	슬로비 (-) 1899-4432	한국	B321A002 -7001	S-120	○ 내구력시험에서 제품파손 (기준: 파손 또는 기능장애, 고정장치가 느슨하게 작동 되어서는 안됨)		수거· 교환 등 명령

□ 키보드 : 1개 제품

시료 번호	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
15	Zhejiang Xinning Industry&Trade Co., Ltd (주)클라우드파이프) 031-559 -6778	중국	-	TAZZO T1	○ 납 160.56배 초과 - 차체페인트(노랑) 14450.0 mg/kg (기준: 90 mg/kg 이하)		수거· 교환 등 명령

□ 휴대용레이저용품 : 3개 제품

시료 번호	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
1	Lishui Yin Xing Light Industries & Electronics Co., Ltd (J.I.COMPA NY) 070-7663 -0151	중국	B466R017- 0001B	휴대용 레이저	○ 레이저등급 기준 4.26배 초과 - 4.267 mW (기준: 2급 1mW)		수거· 교환 등 명령
6	XING Yi DIAN ZI (효성) 02-2605 -1020	중국	B466R014- 9002A	602-8	○ 레이저등급 기준 3.14배 초과 - 3.145 mW (기준: 2급 1mW)		수거· 교환 등 명령
8	Que's brother electronics Co., Ltd. (엠티코리아) 070-8262 -8555	중국	B466R045 - 2001A	라이트 레이저봉 펜(라이트& 레이저포인 터)	○ 레이저등급 기준 5.02배 초과 - 5.016 mW (기준: 2급 1mW)		수거· 교환 등 명령