

2019 군산시 국가안전대진단 점검결과 공개자료 (시설물 분야)

구분	시설유형	시설명	소재지	주요지적사항	비고
1	급경사지	산북동 922	산북동 922-138 일원	-	
2	급경사지	산북동 931	산북동 931 일원	-	
3	급경사지	나운동 산64-1	나운동 산64-1, 산65-1 일원	-	
4	급경사지	사정동 산15-2	사정동 산15-2~24-2 일원	-	
5	급경사지	오룡동 896-20	오룡동 896-20 일원	-	
6	급경사지	오룡동 896-17	오룡동 896-17 일원	-	
7	급경사지	송창동 3-153	송창동 3-153 일원	-	
8	급경사지	선양동 920-3	선양동 920-3 일원	-	
9	급경사지	나포면 부곡리 산41-1	나포면 부곡리 산41-1 일원	-	
10	급경사지	임피면 읍내리 산29-1	임피면 읍내리 산 29-1 일원	-	
11	급경사지	옥산면 옥산리 산2	옥산면 옥산리 산2 일원	-	
12	급경사지	옥산면 옥산리 647	옥산면 옥산리 647 일원	-	
13	급경사지	은파호텔	나운동 1234-31 일원	-	
14	급경사지	임피면 월하리 산 54	임피면 월하리 산54 일원	-	
15	급경사지	조촌동 83-11	조촌동 83-11 일원	-	
16	급경사지	나운동 산193-3	나운동 산193-3 일원	-	
17	급경사지	구암동 산94-2	구암동 산94-2 일원	-	
18	급경사지	송풍7	신평동 987-77번지 일원	-	
19	급경사지	수송동 961	수송동 961번지 일원	-	
20	급경사지	고척	대야면 죽산리 666 일원	-	
21	급경사지	서개정	개정동 산45 일원	-	
22	급경사지	내성산	옥서면 옥봉리 115-15 일원	-	
23	급경사지	해망4	해망동 1007-77 일원	-	
24	급경사지	송창동	송창동 3-92 일원	-	급경사지 정비사업 용역 추진중

구분	시설유형	시설명	소재지	주요지적사항	비고
25	급경사지	당북	옥산면 당북리 739-2 일원	-	
26	급경사지	연도 재해위험지구	옥도면 연도1길 8-6 일원	-	
27	급경사지	오룡동	오룡동 897-4 일원	-	
28	급경사지	미창 재해위험지구	산북동 1119-9 일원	-	
29	급경사지	군장대교	해망동 1000-16 일원	-	
30	급경사지	내사	사정동 393 일원	-	일부 수목 제거 예정
31	급경사지	십자들	나포면 주곡리 164-10 일원	-	일부 수목 제거 예정
32	급경사지	소룡	소룡동 산6-8 일원	-	
33	급경사지	개사동 609-19	개사동 609-19 일원	-	
34	급경사지	미룡동 474-16	미룡동 474-16 일원	-	
35	급경사지	개정	개정동 산83-4 일원	-	
36	급경사지	조촌동 191-2	조촌동 191-2 일원	-	
37	급경사지	오룡동 840-29	오룡동 840-29 일원	-	
38	급경사지	월명동 33-28	월명동 33-28 일원	-	
39	급경사지	월명동 35-10	월명동 35-10 일원	-	
40	급경사지	창성동	창성동 24-8 일원	-	급경사지 정비사업 용역 추진중
41	급경사지	금동	금동 9-2 일원	-	급경사지 정비사업 보상 추진중
42	급경사지	해망동 1002-22	해망동 1002-22 일원	-	
43	급경사지	해망동 1002-16	해망동1002-16 일원	① 상부 균열 있으나 주변이 공터이고 유동 인구가 거의 없는 곳에 위치하여 접근금지를 위한 안전휀스 설치 필요	
44	급경사지	해망3	해망동 산 5-43 일원	-	
45	급경사지	해망9	해망동 1008-33 일원	-	
46	급경사지	어청도	옥도면 어청도리 316 일원	-	
47	급경사지	솔꼬지	소룡동 산121-6 일원	-	2020년 신규 정비사업지구 신청
48	급경사지	대항	개정면 발산리 103-74 일원	-	

구분	시설유형	시설명	소재지	주요지적사항	비고
49	급경사지	술산 붕괴위험지역	임피면 술산리 249 일원	① 토사유실 및 낙석 발생하여 정비 필요	
50	급경사지	새터	조촌동 77-17 일원	-	
51	급경사지	금광동 157-98	금광동 157-98 일원	-	
52	급경사지	옥산면 당북리 517-5	옥산면 당북리 517-5 일원	-	
53	급경사지	숲이든빌리지1	나운동 732 일원	-	
54	급경사지	숲이든빌리지2	나운동 732-5 일원	-	
55	급경사지	성원쌍데빌아파트	소룡동 1010 일원	-	
56	급경사지	우성아파트	나운동 155-7 일원	-	
57	급경사지	영창B아파트	나운동 156-3 일원	-	
58	급경사지	영창A아파트	나운동 156-6 일원	-	
59	급경사지	동아아파트	소룡동 1323-13 일원	-	
60	급경사지	서해빌라2차	소룡동 1531-1 일원	-	
61	급경사지	은파현대아파트	나운동 1255-8 일원	-	
62	급경사지	나운4차 현대	나운동 109-6 일원	-	
63	급경사지	명성파크맨션	대야면 지경리 1-9 일원	-	
64	급경사지	대덕연립	대야면 지경리 산8-4 일원	-	
65	급경사지	옥구농공단지	옥구읍 상평리 832 일원	-	
66	급경사지	해망2	해망동 998-3 일원	-	
67	급경사지	호남장항선1	내흥동 512-9 일원	-	
68	급경사지	호남장항선2	내흥동 511-6 일원	-	
69	급경사지	호남장항선3	개정면 아동리 771-4 일원	-	
70	급경사지	호남장항선4	개정면 아동리 771-4 일원	-	
71	급경사지	군산화물선1	사정동 577 일원	-	
72	급경사지	호남장항선5	대야면 죽산리 639 일원	-	
73	급경사지	호남장항선6	대야면 죽산리 639 일원	-	
74	급경사지	영광중학교	중앙로2가 135 일원	-	
75	급경사지	제일고	조촌동 84 일원	-	

구분	시설유형	시설명	소재지	주요지적사항	비고
76	소규모공공시설	내덕마을진입로	대야면 보덕리 113-10 ~ 476-2	-	
77	소규모공공시설	옥산리농로	옥산면 옥산리 512-45 ~ 513-106	-	
78	소규모공공시설	회현마을진입로	회현면 대정리 352-2 ~ 738-4	-	
79	소규모공공시설	쌍봉리2농로	옥산면 쌍봉리 916-13 ~ 745-15	-	
80	소규모공공시설	윤희리농로	개정면 윤희리 924-5 ~ 924-3	-	
81	소규모공공시설	당북리농로	옥산면 당북리 572-1 ~ 243-17	-	
82	소규모공공시설	산곡마을진입로	성산면 산곡리 679 ~ 산29	-	
83	소규모공공시설	쌍봉리1농로	옥산면 쌍봉리 243-1 ~ 117-1	-	
84	소규모공공시설	쌍봉리소교량	옥산면 쌍봉리 667-1 ~ 사정동 22-8	-	
85	소규모공공시설	서수리소교량	서수면 서수리 1437	-	
86	소규모공공시설	아산마을진입로	성산면 고봉리 625-15 ~ 625-13	-	
87	소규모공공시설	남내리농로	옥산면 남내리 578 ~ 298-3	-	
88	소규모공공시설	북교리농로	대야면 북교리 375-2 ~ 378-2	-	
89	소규모공공시설	자골마을진입로	회현면 고사리 555-2 ~ 525	-	
90	소규모공공시설	북내소교량	옥산면 쌍봉리 334-2	-	
91	소규모공공시설	이곡리소교량	옥구읍 이곡리 664-2	-	
92	소규모공공시설	옥구마을진입로	옥구읍 수산리 1243 ~ 1250	-	
93	소규모공공시설	대봉산소교량	옥산면 쌍봉리 440-2	-	
94	소규모공공시설	옥석리농로	개정면 옥석리 844-2	-	
95	소규모공공시설	오곡리소교량	옥구읍 오곡리 972 ~ 이곡리 794	-	2019년 재가설 예정
96	소규모공공시설	성자마을진입로	서수면 서수리 564-1 ~ 535-2	-	
97	소규모공공시설	읍내리농로	임피면 읍내리 763 ~ 757	-	
98	소규모공공시설	구절마을진입로	임피면 보석리 1017 ~ 497-2	-	
99	전통시장	군산공설시장	신금길 18 (신영동)	① 방화구획 하부 물건 적치 → 조치완료 ② 전기기계기구 누전차단기 미설치 (배선용 차단기를 누전차단기로 교체 필요) ③ 전기실 출입문 전기위험표시 미부착 ④ 점검계획 미수립 및 점검서류 미보관(전기)	방화구획 주기적 관리 필요

구분	시설유형	시설명	소재지	주요지적사항	비고
100	사설시장	동부시장	경암로 48 (강암동)	① 폴리카보네이트 지붕이 설치된 통로의 파라펫에 다수 균열 발생하여 보수 필요 ② 노후화로 콘크리트 박리 및 균열 발생 ③ 외부에 설치되어 있는 에어컨판 철거 또는 전기배관시설 사용 필요 ④ 1동 화재수신기 불량 등	
101	유어장	큰뺨	옥도면 신시도	-	
102	낙숫배	우리호	옥도면	-	
103	낙숫배	월영스타호	옥도면	① 통신기기 위치연동 불량	
104	낙숫배	레드포스호	옥도면	-	
105	낙숫배	대서양호	옥도면	-	
106	낙숫배	208남광호	옥도면	-	
107	낙숫배	해양호	옥도면	-	
108	낙숫배	승리호	옥도면	-	
109	낙숫배	씨울프호	옥도면	-	
110	낙숫배	드래곤호	옥도면	-	
111	낙숫배	조일호	옥도면	-	
112	낙숫배	군산도시어부호	옥도면	-	
113	낙숫배	천지호	옥도면	-	
114	낙숫배	신성호	옥도면	-	
115	낙숫배	어성호	옥도면	① 통신기기 위치연동 불량	
116	낙숫배	제니스호	옥도면	① 통신기기 송수신 및 위치연동 불량	
117	낙숫배	제5만석호	옥도면	-	
118	낙숫배	이지스호	옥도면	① 통신기기 위치연동 불량	
119	낙숫배	까치리호	옥도면	-	
120	낙숫배	새만금호	옥도면	-	
121	낙숫배	캐리비안원호	옥도면	-	
122	낙숫배	대영호	옥도면	-	

구분	시설유형	시설명	소재지	주요지적사항	비고
123	낙싯배	포인트호	옥도면	-	
124	낙싯배	해신호	옥도면	-	
125	낙싯배	엔 조 이 호	옥도면	-	
126	낙싯배	기성호	옥도면	-	
127	낙싯배	고래섬호	옥도면	-	
128	낙싯배	아람호	옥도면	-	
129	낙싯배	제우스호	옥도면	-	
130	낙싯배	피싱파워호	옥도면	-	
131	낙싯배	연도피싱호	옥도면	-	
132	낙싯배	해동호	옥도면	-	
133	낙싯배	해림호	옥도면	-	
134	낙싯배	5해동호	옥도면	-	
135	낙싯배	남창1호	옥도면	① 통신기기 송수신 및 위치연동 불량 (잡음)	
136	낙싯배	선유도레저호	옥도면	① 통신기기 송수신 및 위치연동 불량 (잡음)	
137	낙싯배	블랙펄2호	옥도면	-	
138	낙싯배	남영호	옥도면	-	
139	낙싯배	태양호	옥도면	-	
140	낙싯배	강프로호	옥도면	-	
141	낙싯배	피닉스호	옥도면	-	
142	낙싯배	현경호	옥도면	-	
143	낙싯배	금성호	옥도면	-	
144	낙싯배	201오성호	옥도면	-	
145	낙싯배	브이아이피호	옥도면	-	
146	낙싯배	한스타호	옥도면	-	
147	낙싯배	캐리비안호	옥도면	-	
148	낙싯배	에이스호	옥도면	-	
149	낙싯배	에프원호	옥도면	-	

구분	시설유형	시설명	소재지	주요지적사항	비고
150	낙숫배	신성호	옥도면	-	
151	낙숫배	뉴한라호	옥도면	-	
152	낙숫배	서해피싱호	옥도면	-	
153	낙숫배	챔피언호	옥도면	-	
154	낙숫배	조성호	옥도면	-	
155	낙숫배	갈매기호	옥도면	-	
156	낙숫배	하이원호	옥도면	-	
157	낙숫배	자연호	옥도면	-	
158	낙숫배	용성호	옥도면	-	
159	낙숫배	닉스호	옥도면	-	
160	낙숫배	강남호	옥도면	-	
161	낙숫배	아리울호	옥도면	-	
162	낙숫배	아리울2호	옥도면	-	
163	낙숫배	임마누엘호	옥도면	-	
164	낙숫배	그랜드호	옥도면	-	
165	낙숫배	어락행호	옥도면	-	
166	낙숫배	청어람호	옥도면	-	
167	낙숫배	발리호	옥도면	-	
168	낙숫배	케이투호	옥도면	-	
169	낙숫배	블랙펄호	옥도면	-	
170	낙숫배	김대영호	옥도면	-	
171	낙숫배	스마트호	옥도면	-	
172	낙숫배	마초마린호	옥도면	-	수리중 (완료 후 재점검 필요)
173	낙숫배	아이리스호	옥도면	-	수리중 (완료 후 재점검 필요)
174	낙숫배	스텔스호	옥도면	-	
175	낙숫배	샤크원호	옥도면	-	

구분	시설유형	시설명	소재지	주요지적사항	비고
176	낙숫배	제일호	옥도면	-	
177	낙숫배	대성호	옥도면	-	
178	낙숫배	야미도레저호	옥도면	-	
179	낙숫배	몬스터호	옥도면	-	
180	낙숫배	엄지척호	옥도면	-	
181	낙숫배	벤틀리	옥도면	-	
182	낙숫배	시애틀호	옥도면	① 통신기기 위치연동 불량	
183	낙숫배	제일호	옥도면	-	
184	낙숫배	포세이돈호	옥도면	-	
185	낙숫배	올림픽호	옥도면	-	
186	낙숫배	샤이니호	옥도면	-	
187	낙숫배	영광호	옥도면	-	
188	낙숫배	은성호	옥도면	-	
189	낙숫배	365호	옥도면	-	
190	낙숫배	오리온호	옥도면	-	
191	낙숫배	원피싱호	옥도면	-	
192	낙숫배	나이스호	옥도면	-	
193	낙숫배	가마우지호	옥도면	-	
194	낙숫배	뉴빅토리	옥도면	-	
195	낙숫배	소망스타호	옥도면	-	
196	낙숫배	둘리피싱호	옥도면	-	
197	낙숫배	백마호	옥도면	-	
198	낙숫배	오케이피싱호	옥도면	-	
199	낙숫배	후크스타호	옥도면	-	
200	낙숫배	피싱메카호	옥도면	-	
201	낙숫배	어청도피싱호	옥도면	-	
202	낙숫배	군산호	옥도면	-	

구분	시설유형	시설명	소재지	주요지적사항	비고
203	낙식배	아폴로호	옥도면	-	
204	낙식배	아시아호	옥도면	-	
205	낙식배	캡틴호	옥도면	-	
206	낙식배	아라호	옥도면	① 통신기기 위치연동 불량	
207	낙식배	홍일1호	옥도면	-	
208	낙식배	히트호	옥도면	-	
209	낙식배	삼정레저호	옥도면	-	
210	낙식배	대양호	옥도면	-	
211	낙식배	대호 피싱호	옥도면	① 통신기기 위치연동 불량	
212	낙식배	이글스호	옥도면	-	
213	낙식배	덕성호	옥도면	-	
214	낙식배	207남광호	옥도면	-	
215	낙식배	선유도펜션훼리호	옥도면	-	
216	낙식배	오드리호	옥도면	-	
217	낙식배	고수호	옥도면	-	
218	낙식배	킹마린호	옥도면	-	
219	낙식배	리더호	옥도면	-	
220	낙식배	백곰호	옥도면	-	
221	낙식배	스카이호	옥도면	-	
222	낙식배	가즈야호	옥도면	-	
223	낙식배	먹깨비호	옥도면	-	
224	낙식배	늘빛호	옥도면	-	
225	낙식배	킹스타호	옥도면	-	
226	낙식배	팀루비나2호	옥도면	-	
227	낙식배	베스트호	옥도면	-	
228	낙식배	자이언트호	옥도면	-	
229	낙식배	바다호	옥도면	-	

구분	시설유형	시설명	소재지	주요지적사항	비고
230	낚싯배	블루오션호	옥도면	① 통신기기 위치연동 불량	
231	낚싯배	바이킹호	옥도면	-	
232	낚싯배	창성호	옥도면	-	
233	낚싯배	샤크호	옥도면	-	
234	낚싯배	유니콘호	옥도면	-	
235	낚싯배	오렌지호	옥도면	-	
236	어촌체험휴양마을	신시도 어촌체험휴양마을	옥도면 신시도길 83-7	-	
237	폐기물매립장	군산시 폐기물매립장	새만금북로 630-28 (내초동)	-	
238	한부모가족복지시설	신광모자자립원	한밭1길 35 (나운동)	① 외부벽체 방수 필요	
239	장례식장	군산장례식장	공단대로 700 (소룡동)	① 지상에 미신고 컨테이너 제거 등 필요	
240	숙박시설	럭셔리	서래내길 28 (경암동)	-	
241	숙박시설	선유펜션	옥도면 선유북길 125-1	-	
242	숙박시설	여미랑	구영5길 20, 3동 (월명동)	-	
243	숙박시설	유로빌리지 1단지	옥구읍 신장길 26	-	
244	숙박시설	유로빌리지 2단지	옥구읍 신장길 26	① 일부 화장실 방적형 콘센트 커버 탈락	
245	숙박시설	유로빌리지 3단지	옥구읍 신장길 26	-	
246	숙박시설	현대파크	옥도면 선유남길 37-3	① 옥상 난간 높이 미달	
247	숙박시설	S드라이브인무인텔	죽성로 54-5 (신영동)	-	
248	목욕장업	생수목욕탕	상나운1길 20 (나운동)	① 옥상 미신고 건축물 ② 남탕 옥사우나 옆 방적형콘센트 미사용	
249	목욕장업	드림사우나	수송로 56 (나운동)	① 소화전 사용방법 미부착 ② 유수검지장치실 표기 미표시 ③ 감시제어반, 비상전원 설치장소 방화구획 미비 ④ 방화문(셔터) 폐쇄	
250	목욕장업	참숯힐링스파	신설4길 9 (나운동)	① 식당 분전반 앞 적재물(냉장고) ② 수원저수량 미확보 ③ 가압송수장치 압력 미달 ④ 남탕 분전함 우1분기 누전차단기 미설치	

구분	시설유형	시설명	소재지	주요지적사항	비고
251	목욕장업	유엔미사우나랜드	하나운로 70 (나운동)	-	
252	목욕장업	타워스파	미제길 8 (미룡동)	-	
253	목욕장업	소룡성지사우나	설림3길 32 (소룡동)	-	
254	목욕장업	수송리치 사우나	진포안1길 19 (수송동)	-	
255	목욕장업	목욕나라 대중사우나	서흥안2길 30 (문화동)	① 옥상 비산우려 물건 방치 → 조치완료 ② 소방계획서 미보관 ③ 배수구멍 걸림망 미설치 → 조치완료 ④ 계단 미끄럼방지시설 미설치	
256	노래연습장	하모니노래연습장	하나운안2길 8-2 (나운동)	① 분전함 내 좌7분기 우2분기 누전차단기로 교체 필요	
257	노래연습장	TOP(탑)코인노래연습장	동수송2길 11 (수송동)	-	
258	노래연습장	동경노래연습장	양안로 10 (경장동)	-	
259	노래연습장	퀵코인노래연습장	월명로 255 (수송동)	① 옥외노출 배선 케이블로 교체 또는 전선관 내 시공 필요	
260	노래연습장	킹코인노래연습장	수송북로 22 (수송동)	-	
261	노래연습장	JJ노래연습장	수송로 22-1 (나운동)	-	
262	노래연습장	에스노래연습장	수송로 21 (나운동)	-	
263	노래연습장	테마스토리노래연습장	수송로 11 (나운동)	-	
264	노래연습장	제우스코인노래연습장	하나운로 38 (나운동)	-	
265	노래연습장	허니코인노래연습장	미제2길 8-4 (미룡동)	-	
266	PC방	아이센스PC방(군산대점)	대학로 553 (미룡동)	-	
267	PC방	제우스PC CAFE점	백룡로 43 (경암동)	-	
268	PC방	킹왕짱플러스PC방	나운로 4 (문화동)	-	
269	PC방	퀵PC방	월명로 255 (수송동)	-	
270	PC방	인터넷카페	칠성로 119 (산북동)	-	
271	PC방	런PC방	동아로 148 (산북동)	-	
272	PC방	퀵PC방	백토로 232 (나운동)	-	
273	PC방	제우스PC	하나운로 38 (나운동)	-	

구분	시설유형	시설명	소재지	주요지적사항	비고
274	PC방	제우스롯데점	하나운로 43 (나운동)	-	
275	PC방	토니PC방(문화점)	백토로 108 (나운동)	① 분전반 개폐 용이하도록 서버 위치 이동 필요	
276	종교시설	나운성당	한밭3길 20 (나운동)	① 1층 분전함 내 복도등 차단기 외관 파손 ② 사무실 내 에어컨 라인 결선상태 이상	
277	종교시설	개복교회	중앙로 119-5 (개복동)	-	
278	공연장	극단 사람세상 소극장	신설로 5 (나운동)	① 접지저항 기준치 초과	
279	공연장	시민예술촌	중정1길 15 (개복동)	-	
280	도지정문화재	상주사 대웅전	서수면 축동리 544	-	
281	도지정문화재	불주사 대웅전	나포면 군둔길 226	-	
282	도지정문화재	노성당	임피면 동헌길 32	-	
283	도지정문화재	이영춘 가옥	동개정길 7 (개정동)	-	
284	도지정문화재	채원병 가옥	성산면 고봉3길 41-37	-	
285	도지정문화재	임피향교 대성전	임피면 임피향교길 46	-	
286	도지정문화재	옥구향교 대성전	옥구읍 광월길 33-50	-	
287	도지정문화재	자천대	옥구읍 광월길 33-50	-	
288	국가지정문화재	산북동 화석산지	산북동 1047-17	-	
289	야영장	청암산오토캠핑장	옥산면 대위로 50	① 누전차단기 일부 미설치	
290	레저스포츠시설	선유 스카이썬라인	옥도면 선유북길 136	-	
291	관광호텔	해뜨는언덕관광호텔	부곡3길 6 (나운동)	① 일부 난간높이 미달 ② 일부 방수층 손상 ③ 욕실 15mA고감도용 누전차단기 미설치	일반숙박업 전환
292	관광호텔	군산리버힐관광호텔	성산면 철새로 56	① 일부 난간높이 미달 ② 욕실 15mA고감도용 누전차단기 미설치	
293	관광호텔	베니키아아리울	가도안1길 45 (오식도동)	-	
294	공공체육시설	월명실내체육관	번영로 281 (사정동)	-	
295	공공체육시설	월명주경기장	번영로 281 (사정동)	-	
296	공공체육시설	월명야구장	번영로 281 (사정동)	-	
297	민간체육시설	코리아나볼링센터	해망로 206 (장미동)	-	

구분	시설유형	시설명	소재지	주요지적사항	비고
298	민간체육시설	오렌지헬스 & 피트니스	동아로 155 (산북동)	① 차단기 전선 교체 필요	
299	민간체육시설	우형스크린골프	조촌4길 47 (조촌동)	-	
300	저수지	서지제	나포면 장상리 395	① 취수시설(권양기) 노후화	
301	저수지	철봉제	대야면 산월리 757	① 여방수로 노후화	
302	육교	개정초등학교	번영로 480 (개정동)	-	
303	교량	경마교	경암로 26 (경암동)	-	
304	교량	경문교	문화로 168 (수송동)	-	
305	교량	경포교	구암3.1로 71-1 (경암동)	-	
306	교량	구신기교	임피면 구신기길 118-24	-	
307	터널	금강터널	경기장로 83-1 (사정동)	① 소화기 표시등 보수 필요	
308	육교	나운육교	대학로 280 (나운동)	① 계단 도장상태 불량 → 조치완료	
309	교량	농마교	임피면 영창신기길 100	① 교각이 연약지반인 하천바닥으로 가라앉아서 철거가 필요한 상황임 ※ 현재 통행제한 중으로 향후 철거 대상	
310	육교	다리실재육교	성산면 동군산로 275	-	
311	육교	동신육교	신평안길 37 (지곡동)	-	
312	육교	미룡초교육교	대학로 507 (미룡동)	① 계단 도장상태 불량 → 조치완료	
313	육교	미성육교	대학로 480-19 (미룡동)	-	
314	교량	비응1호교	군산산단로 164 (오식도동)	-	
315	교량	비응2호교	군산산단1길 50 (비응도동)	-	
316	교량	비응3호교	서해로 625 (비응도동)	-	
317	교량	사정교	사정동길 35 (사정동)	① 교각 보수 필요	
318	교량	선양고가교	선양2길 13 (선양동)	-	
319	교량	선유교	옥도면 선유북길 2	-	
320	육교	소룡육교	공단대로 589 (소룡동)	-	
321	교량	송경교	번영로 26 (경장동)	-	

구분	시설유형	시설명	소재지	주요지적사항	비고
322	교량	신기2교	임피면 영창신기길 102	① 접속 슬래브 하부에 공동 있음 ② 상부 골재 노출 ③ 교각 콘크리트 표면 탈락 ※ 정밀점검 용역 결과에 따라 보수 예정	
323	교량	신복교	대야면 번영로 1175	① 교각 단면보수 필요	
324	교량	신흥교	번영로 153 (조촌동)	-	
325	교량	영창교	서수면 항쟁로 309	-	
326	교량	오룡고가교	오룡재길 34-1 (오룡동)	-	
327	교량	오식1교	산단남북로 158 (오식도동)	-	
328	교량	오식2교	무역로 158 (오식도동)	-	
329	교량	오식3교	자유무역로 160 (오식도동)	-	
330	교량	옥석1교	개정면 옥석신흥길 187-27	-	
331	교량	용연교	회현면 하포로 641-8	-	
332	교량	원두교	대야면 광고길 126	-	
333	교량	장자교	옥도면 장자도1길 92	-	
334	교량	제2경마교	경암1길 45 (경암동)	① 교각 기둥부 세굴, 골재노출	
335	교량	중흥교	성산면 둔덕3길 48	① 교량 상판 부분보수 필요	
336	교량	하광교	대야면 원접산길 4	① 교량 명판 넘어짐	
337	공동주택	우진아파트1동	하신재길 23 (나운동)	① 일부 LPG용기 보관상태 불량 및 충전년한 초과 ② 노후화로 인한 콘크리트 박리	
338	공동주택	우진아파트2동	하신재길 23 (나운동)	-	
339	공동주택	우진아파트3동	하신재길 23 (나운동)	-	
340	공동주택	우진아파트4동	하신재길 23 (나운동)	-	
341	공동주택	우진아파트5동	하신재길 23 (나운동)	-	
342	공동주택	우진아파트6동	하신재길 23 (나운동)	-	
343	공동주택	우진아파트7동	하신재길 23 (나운동)	-	
344	공동주택	우진아파트8동	하신재길 23 (나운동)	-	
345	공동주택	우진아파트9동	하신재길 23 (나운동)	-	

구분	시설유형	시설명	소재지	주요지적사항	비고
346	공동주택	우진아파트10동	하신재길 23 (나운동)	-	
347	공동주택	우진아파트11동	하신재길 23 (나운동)	-	
348	공동주택	우진아파트12동	하신재길 23 (나운동)	-	
349	공동주택	우진아파트13동	하신재길 23 (나운동)	-	
350	공동주택	주공3단지아파트1동	하나운안1길 40 (나운동)	① 옥상층 일부 식물 식생 ② 발코니 부분 일부세대 콘크리트 박리	
351	공동주택	주공3단지아파트2동	하나운안1길 40 (나운동)	① 누전차단기 강제트립 작동불량	
352	공동주택	주공3단지아파트3동	하나운안1길 40 (나운동)	-	
353	공동주택	주공3단지아파트4동	하나운안1길 40 (나운동)	-	
354	공동주택	주공3단지아파트5동	하나운안1길 40 (나운동)	-	
355	공동주택	주공3단지아파트6동	하나운안1길 40 (나운동)	① 절연저항 기준치(0.2옴) 미만으로 누전 감지	
356	공동주택	주공3단지아파트7동	하나운안1길 40 (나운동)	-	
357	공동주택	주공3단지아파트8동	하나운안1길 40 (나운동)	-	
358	공동주택	주공3단지아파트9동	하나운안1길 40 (나운동)	-	
359	공동주택	주공3단지아파트10동	하나운안1길 40 (나운동)	-	
360	공동주택	주공3단지아파트11동	하나운안1길 40 (나운동)	-	
361	공동주택	주공3단지아파트12동	하나운안1길 40 (나운동)	-	
362	공동주택	주공3단지아파트13동	하나운안1길 40 (나운동)	-	
363	공동주택	주공3단지아파트14동	하나운안1길 40 (나운동)	-	
364	공동주택	주공3단지아파트15동	하나운안1길 40 (나운동)	-	
365	공동주택	주공3단지아파트16동	하나운안1길 40 (나운동)	① 공용부분 절연저항 기준치(0.2옴) 미만으로 누전 감지	
366	공동주택	주공3단지아파트17동	하나운안1길 40 (나운동)	-	
367	공동주택	주공3단지아파트18동	하나운안1길 40 (나운동)	-	
368	공동주택	주공3단지아파트19동	하나운안1길 40 (나운동)	-	
369	공동주택	주공3단지아파트20동	하나운안1길 40 (나운동)	-	
370	공동주택	주공3단지아파트21동	하나운안1길 40 (나운동)	-	

구분	시설유형	시설명	소재지	주요지적사항	비고
371	공동주택	주공3단지아파트22동	하나운안1길 40 (나운동)	-	
372	공동주택	주공3단지아파트23동	하나운안1길 40 (나운동)	-	
373	공동주택	주공3단지아파트24동	하나운안1길 40 (나운동)	-	
374	공동주택	주공3단지아파트25동	하나운안1길 40 (나운동)	-	
375	공동주택	주공3단지아파트26동	하나운안1길 40 (나운동)	-	
376	공동주택	주공3단지아파트27동	하나운안1길 40 (나운동)	-	
377	공동주택	조촌부향하나로아파트	번영로 188-22 (조촌동)	① 발코니부분 일부 콘크리트 박리 및 철근노출 ② 일부 난간높이 미달	
378	공동주택	경암부향하나로아파트 101동	경춘1길 56 (경암동)	① 옥상층 방화용 도어릴리즈 작동상태 점검 필요 → 조치완료	
379	공동주택	삼학아파트	삼학5길 9 (삼학동)	① 옥상층 방화문 폐쇄	
380	대형공사장	이편세상2차	조촌동디오션시티 A3블럭	-	
381	대형공사장	대명동 하나리움	대명동 139-2	-	
382	대형공사장	대명동 천년가	대명동 385-19	-	
383	대형공사장	개정수페리체	개정면 통사리 217	-	
384	대형건축물	대한상공회의소 실습A동	동장산로 119 (소룡동)	-	
385	대형건축물	교보생명 군산지점	중앙로1가 14-12	-	
386	대형건축물	케이트 조촌빌딩	조촌5길 32 (조촌동)	-	
387	대형건축물	한화생명 군산지점	대학로 331 (나운동)	-	
388	대형공사장	세아베스틸 기숙사 신축공사	경장동 511-3	-	
389	대형공사장	은파관광호텔 신축공사	나운동 1234-31	-	
390	산후조리원	미래와여성산후조리원	문화로 164 (수송동)	-	
391	농어촌민박	조박사민박	옥구읍 어은동로 315-3	① 계단 미끄럼방지시설 설치 필요 ② 가스용기 차양 미설치 → 조치완료 ③ 중간밸브 미설치 → 조치완료 ④ 보일러 급기구 부적정 → 조치완료	
392	농어촌민박	비치하우스	옥도면 무녀도동길 5	① 처마 철근노출 및 콘크리트 일부 들뜸 ② 난간높이 미달 ③ 단독경보형감지기 위치 부적절 및 미작동 ④ 욕실 및 화장실 누전차단기 부적합 등	

구분	시설유형	시설명	소재지	주요지적사항	비고
393	농어촌민박	노을하우스 (당초:가고싶은민박)	옥도면 무녀도2길 177	① 비상구 미설치 ② 유도표지 미설치	
394	농어촌민박	옥진민박	옥도면 무녀도동길 17-3	① 3분기 차단기 교체 필요 ② 소화기 객실별 미설치 ③ 단독경보형감지기 미작동 ④ 비상구 미설치 및 유도표지 없음 등	
395	농어촌민박	장자도원민박	옥도면 장자도1길 18	① 1층 남녀화장실 방적형콘센트 미설치 ② 가스용기 보관실 미설치 ③ 가스보일러 배기통간 이격 부적정 ④ 비상구 미설치 등	
396	농어촌민박	사계절하우스	옥도면 장자도1길 28-2	① 창고일부 미신고 증축 ② 화장실 방적형콘센트 미설치 ③ 비상시 대피경로 미게시 ④ 소화기 객실별 미설치 등	
397	농어촌민박	우성민박	옥도면 신시도2길 13-6	① 부속건물 일부 면 들뜸 ② 난간높이 미달 ③ 소화기 객실별 미설치 ④ 비상구 및 유도표지 미설치 등	
398	농어촌민박	성진민박	옥도면 신시도1길 6	-	
399	농어촌민박	엘림민박 (당초 : 선유도갈매기섬집)	옥도면 선유남3길 15	① 단독경보형감지기 2개 부족 ② 옥외 냉장고배선 옥외용으로 교체 필요 ③ 옥외 콘센트 방수형콘센트로 교체 필요 ④ 가스 중간밸브 미설치 등	
400	농어촌민박	선유마을	옥도면 선유남2길 17-2	① 소화기 객실별 미설치 ② 전기인입선 고정 안됨	
401	농어촌민박	선유도민박	옥도면 선유북길 73	① 처마 Beam 및 외부계단 녹제거 후 재도장 필요 ② 1층 외벽 분전함 4개소 차단기 미설치 ③ 화장실 방적형콘센트 미설치 ④ 비상시 대피경로 미게시 등	
402	농어촌민박	풀하우스	옥도면 선유북길 97	① 무단 용도변경 ② 작은방 분전함 분기1 차단기 누전차단기 미설치 및 누전 ③ 객실별 소화기 미설치 ④ 단독경보형감지기 1층 미설치 등	

구분	시설유형	시설명	소재지	주요지적사항	비고
403	농어촌민박	프로방스민박	옥도면 선유북길 81-1	① 외부계단 일부분 녹제거 후 재도장 필요 ② 2동 우분기 누전차단기 미설치 ③ 소화기 객실별 미설치 ④ 단독경보형감지기 미작동	
404	하수처리시설	군산공공하수처리장	서해로 289 (소룡동)	① 일부 시설 미세균열 및 침사지 부분 침하	
405	"	대야공공하수처리장	대야면 석화들길 178	-	
406	"	옥서공공하수처리장	옥서면 옥구저수지로 205-40	-	
407	"	서수공공하수처리장	임피면 탑천로 248-37	-	
408	"	임피공공하수처리장	임피면 수반들길 49-4	-	
409	"	회현공공하수처리장	회현면 회미로 196	-	