



군 산 시



수신 의무관리대상 공동주택 관리사무소장 귀하
(경유)

제목 환기구 구조물 안전확보를 위한 긴급 안전점검 실시

1. 평소 시정발전에 적극 협조하여 주심에 감사드립니다.
2. 전라북도 토지주택과-23223호(2014.10.21.)와 관련입니다.
3. 최근 판교 환기구 추락사고가 발생함에 따라 국민 불안이 심화되고, 국회 및 언론 등에서 건축물 환기구에 대한 긴급 점검 및 관리현황을 요구하고 있습니다.
4. 평소 공동주택의 안전에 만전을 기하고 계실 것으로 사료되오나 아래에 해당하는 공동주택의 환기구를 긴급 안전점검을 실시 후 불임의 양식에 따라 조치결과를 2014.10.23. 한 건축과에 모사전송(452-8828) 또는 이메일(zelez@korea.kr)로 제출하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

대상 규모 : 연면적 5,000m² 이상 건축물로서 지하층 면적 합계가 1,000m² 이상인 건축물의 환기구

※ 불임문서

우리시 홈페이지→ 건축과 부서홈페이지→ 알림마당→ 서식/자료실 내 확인
끝.

군 산 시



주무관

조기성

공동주택계장 안정수

건축과장

전결 2014. 10. 22.
이광태

협조자

시행 건축과-6416

(2014. 10. 22.)

접수

우 573-703 전라북도 군산시 시청로 17 (조촌동, 군산시청)

/ www.gunsan.go.kr

전화번호 063-454-3714 팩스번호 063-452-8828 / zelez@korea.kr

/ 비공개(5,6)

50만, 국제관광 기업도시 군산건설