

별첨 Ⅱ

대기중 석면농도 분석결과서

의뢰날짜	2021. 01. 10			의뢰항목		대기중 석면농도 분석	
현장주소	군산시 의료원로 162 (나운동)						
시료수량	8개			채취일시		2021. 01. 10	
시료번호	채취위치	측정장비	유량 (L/min)	채취시간 (min)	측정농도 (개/㎤)	검출석면 의종류	초과여부
ds01-10#1	부지경계선①	SARA-5100	10	240	N	-	-
ds01-10#2	부지경계선②	LX-40A	10	240	N	-	-
ds01-10#3	부지경계선③	LX-40A	10	240	N	-	-
ds01-10#4	부지경계선④	SARA-5100	10	240	N	-	-
ds01-10#5	위생설비입구	LX-40A	10	40	0.002	백석면	기준치미만
ds01-10#6	음압기공기반출구①	LX-40A	10	120	0.003	백석면	기준치미만
ds01-10#7	음압기공기반출구②	SARA-5100	10	120	0.003	백석면	기준치미만
ds01-10#8	폐기물반출구	SARA-5100	10	40	N	-	-

* 노출기준 : 0.01 개/cm³

* 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 기관의 허가없이 재발행 될 수 없음.

* 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기됨.

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

분 석 일 자 : 2021. 01. 10

분 석 자 : 김 선 미

(유) 돌 솜 석 면 연 구



대기중 석면농도 분석결과서

의뢰날짜	2021. 01. 11			의뢰항목		대기중 석면농도 분석	
현장주소	군산시 의료원로 162 (나운동)						
시료수량	8개			채취일시		2021. 01. 11	
시료번호	채취위치	측정장비	유량 (L/min)	채취시간 (min)	측정농도 (개/㎠)	검출석면 의종류	초과여부
ds01-11#1	부지경계선①	LX-40A	10	240	N	-	-
ds01-11#2	부지경계선②	SARA-5100	10	240	N	-	-
ds01-11#3	부지경계선③	LX-40A	10	240	N	-	-
ds01-11#4	부지경계선④	LX-40A	10	240	N	-	-
ds01-11#5	위생설비입구	LX-40A	10	40	0.002	백석면	기준치미만
ds01-11#6	음압기공기반출구①	SARA-5100	10	120	0.004	백석면	기준치미만
ds01-11#7	음압기공기반출구②	SARA-5100	10	120	0.003	백석면	기준치미만
ds01-11#8	폐기물보관장소	SARA-5100	10	40	N	-	-

* 노출기준 : 0.01 개/㎥
* 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 기관의 허가없이 재발행 될 수 없음.
* 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기됨.

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

분 석 일 자 : 2021. 01. 11

분 석 자 : 김 선 미

(유) 돌 숨 석 면 연 구



대기중 석면농도 분석결과서

의뢰날짜	2021. 01. 20			의뢰항목	대기중 석면농도 분석		
현장주소	군산시 의료원로 162 (나운동)						
시료수량	7개			채취일시		2021. 01. 20	
시료번호	채취위치	측정장비	유량 (L/min)	채취시간 (min)	측정농도 (개/㎠)	검출석면 의종류	초과여부
ds01-20#1	부지경계선①	LX-40A	10	240	N	-	-
ds01-20#2	부지경계선②	SARA-5100	10	240	N	-	-
ds01-20#3	부지경계선③	SARA-5100	10	240	N	-	-
ds01-20#4	부지경계선④	LX-40A	10	240	N	-	-
ds01-20#5	위생설비입구	SARA-5100	10	40	N	-	-
ds01-20#6	음압기공기반출구	LX-40A	10	120	0.002	백석면	기준치미만
ds01-20#7	폐기물반출구	LX-40A	10	40	N	-	-

* 노출기준 : 0.01 개/cm³
* 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 기관의 허가없이 재발행 될 수 없음.
* 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기됨.

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

분 석 일 자 : 2021. 01. 20

분 석 자 : 김 선 미

(유) 돌 솜 석 면 연 구



별첨Ⅱ

대기중 석면농도 분석결과서

의뢰날짜	2021. 01. 21			의뢰항목		대기중 석면농도 분석	
현장주소	군산시 의료원로 162 (나운동)						
시료수량	7개			채취일시		2021. 01. 21	
시료번호	채취위치	측정장비	유량 (L/min)	채취시간 (min)	측정농도 (개/㎥)	검출석면 의종류	초과여부
ds01-21#1	부지경계선①	LX-40A	10	240	N	-	-
ds01-21#2	부지경계선②	LX-40A	10	240	N	-	-
ds01-21#3	부지경계선③	LX-40A	10	240	N	-	-
ds01-21#4	부지경계선④	LX-40A	10	240	N	-	-
ds01-21#5	위생설비입구	LX-40A	10	40	0.002	백석면	기준치미만
ds01-21#6	음압기공기반출구①	SARA-5100	10	120	0.004	백석면	기준치미만
ds01-21#7	폐기물반출구	SARA-5100	10	40	0.002	백석면	기준치미만

* 노출기준 : 0.01 개/㎥

* 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 기관의 허가없이 재발행 될 수 없음.

* 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기됨.

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

분 석 일 자 : 2021. 01. 21

분 석 자 : 김 선 미

(유) 돌 솜 석 면 연 구



별첨 Ⅱ

대기중 석면농도 분석결과서

의뢰날짜	2021. 01. 22			의뢰항목		대기중 석면농도 분석	
현장주소	군산시 의료원로 162 (나운동)						
시료수량	8개			채취일시		2021. 01. 22	
시료번호	채취위치	측정장비	유량 (L/min)	채취시간 (min)	측정농도 (개/㎤)	검출석면 의종류	초과여부
ds01-22#1	부지경계선①	LX-40A	10	240	N	-	-
ds01-22#2	부지경계선②	SARA-5100	10	240	N	-	-
ds01-22#3	부지경계선③	LX-40A	10	240	N	-	-
ds01-22#4	부지경계선④	SARA-5100	10	240	N	-	-
ds01-22#5	위생설비입구	LX-40A	10	40	0.003	백석면	기준치미만
ds01-22#6	음압기공기반출구①	LX-40A	10	120	0.004	백석면	기준치미만
ds01-22#7	음압기공기반출구②	LX-40A	10	120	0.003	백석면	기준치미만
ds01-22#8	폐기물반출구	LX-40A	10	40	0.002	백석면	기준치미만

* 노출기준 : 0.01 개/㎤

* 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 기관의 허가없이 재발행 될 수 없음.

* 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기됨.

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

분 석 일 자 : 2021. 01. 22

분 석 자 : 김 선 미

(유) 돌 솜 석 면 연 구



별첨Ⅱ

대기중 석면농도 분석결과서

의뢰날짜	2021. 01. 23			의뢰항목		대기중 석면농도 분석	
현장주소	군산시 의료원로 162 (나운동)						
시료수량	8개			채취일시		2021. 01. 23	
시료번호	채취위치	측정장비	유량 (L/min)	채취시간 (min)	측정농도 (개/㎥)	검출석면 의종류	초과여부
ds01-23#1	부지경계선①	SARA-5100	10	240	0.002	백석면	기준치미만
ds01-23#2	부지경계선②	LX-40A	10	240	N	-	-
ds01-23#3	부지경계선③	LX-40A	10	240	N	-	-
ds01-23#4	부지경계선④	SARA-5100	10	240	N	-	-
ds01-23#5	위생설비입구	SARA-5100	10	40	0.002	백석면	기준치미만
ds01-23#6	음압기공기반출구①	LX-40A	10	120	0.004	백석면	기준치미만
ds01-23#7	음압기공기반출구②	SARA-5100	10	120	0.002	백석면	기준치미만
ds01-23#8	폐기물반출구	SARA-5100	10	40	0.003	백석면	기준치미만

* 노출기준 : 0.01 개/㎥

* 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 기관의 허가없이 재발행 될 수 없음.

* 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기됨.

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

분 석 일 자 : 2021. 01. 23

분 석 자 : 김 선 미

(유) 돌 솜 석 면 연 구



별첨 ㄱ

대기중 석면농도 분석결과서

의뢰날짜	2021. 01. 24			의뢰항목		대기중 석면농도 분석	
현장주소	군산시 의료원로 162 (나운동)						
시료수량	8개			채취일시		2021. 01. 24	
시료번호	채취위치	측정장비	유량 (L/min)	채취시간 (min)	측정농도 (개/㎥)	검출석면 의종류	초과여부
ds01-24#1	부지경계선①	LX-40A	10	240	N	-	-
ds01-24#2	부지경계선②	LX-40A	10	240	N	-	-
ds01-24#3	부지경계선③	LX-40A	10	240	N	-	-
ds01-24#4	부지경계선④	SARA-5100	10	240	N	-	-
ds01-24#5	위생설비입구	SARA-5100	10	40	0.003	백석면	기준치미만
ds01-24#6	음압기공기반출구①	SARA-5100	10	120	0.002	백석면	기준치미만
ds01-24#7	음압기공기반출구②	LX-40A	10	120	0.003	백석면	기준치미만
ds01-24#8	폐기물반출구	LX-40A	10	40	0.002	백석면	기준치미만

* 노출기준 : 0.01 개/㎥

* 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 기관의 허가없이 재발행 될 수 없음.

* 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기됨.

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

분 석 일 자 : 2021. 01. 24

분 석 자 : 김 선 미

(유) 돌 솜 석 면 연 구



대기중 석면농도 분석결과서

의뢰날짜	2021. 01. 25			의뢰항목		대기중 석면농도 분석	
현장주소	군산시 의료원로 162 (나운동)						
시료수량	8개			채취일시		2021. 01. 25	
시료번호	채취위치	측정장비	유량 (L/min)	채취시간 (min)	측정농도 (개/㎤)	검출석면 의종류	초과여부
ds01-25#1	부지경계선①	SARA-5100	10	240	0.002	백석면	기준치미만
ds01-25#2	부지경계선②	SARA-5100	10	240	N	-	-
ds01-25#3	부지경계선③	LX-40A	10	240	N	-	-
ds01-25#4	부지경계선④	LX-40A	10	240	N	-	-
ds01-25#5	위생설비입구	LX-40A	10	40	0.002	백석면	기준치미만
ds01-25#6	음압기공기반출구①	LX-40A	10	120	0.004	백석면	기준치미만
ds01-25#7	음압기공기반출구②	LX-40A	10	120	0.002	백석면	기준치미만
ds01-25#8	폐기물보관장소	SARA-5100	10	40	0.003	백석면	기준치미만

* 노출기준 : 0.01 개/㎤

* 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 기관의 허가없이 재발행 될 수 없음.

* 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기됨.

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

분 석 일 자 : 2021. 01. 25

분 석 자 : 김 선 미

(유) 돌 숨 석 면 연 구



별첨 Ⅱ

대기중 석면농도 분석결과서

의뢰날짜	2021. 01. 26			의뢰항목		대기중 석면농도 분석	
현장주소	군산시 의료원로 162 (나운동)						
시료수량	7개			채취일시		2021. 01. 26	
시료번호	채취위치	측정장비	유량 (L/min)	채취시간 (min)	측정농도 (개/㎥)	검출석면 의종류	초과여부
ds01-26#1	부지경계선①	SARA-5100	10	240	N	-	-
ds01-26#2	부지경계선②	SARA-5100	10	240	N	-	-
ds01-26#3	부지경계선③	SARA-5100	10	240	N	-	-
ds01-26#4	부지경계선④	LX-40A	10	240	N	-	-
ds01-26#5	위생설비입구	SARA-5100	10	40	N	-	-
ds01-26#6	음압기공기반출구	SARA-5100	10	120	0.002	백석면	기준치미만
ds01-26#7	폐기물보관장소	LX-40A	10	40	N	-	-

* 노출기준 : 0.01 개/㎥*

* 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 기관의 허가없이 재발행 될 수 없음.

* 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기됨.

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

분 석 일 자 : 2021. 01. 26

분 석 자 : 김 선 미

(유) 돌 솜 석 면 연 구



별첨 Ⅱ

대기중 석면농도 분석결과서

의뢰날짜	2021. 01. 27			의뢰항목		대기중 석면농도 분석	
현장주소	군산시 의료원로 162 (나운동)						
시료수량	7개			채취일시		2021. 01. 27	
시료번호	채취위치	측정장비	유량 (L/min)	채취시간 (min)	측정농도 (개/㎝³)	검출석면 의종류	초과여부
ds01-27#1	폐기물보관장소	LX-40A	10	40	N	-	-

* 노출기준 : 0.01 개/cm³

* 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 기관의 허가없이 재발행 될 수 없음.

* 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기됨.

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

분 석 일 자 : 2021. 01. 27

분 석 자 : 김 선 미

(유) 돌 솜 석 면 연 구

