

비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	군산영광여자고등학교 본관동 석면해체제거공사		
	현장 소재지	전북 군산시 둔배미길 21		
	석면해체·제거작업 신고번호	군산-20210003	상 호 : (유한)월성건설	
	전화번호	063-222-5856	대표자 : 조 정 란	

2. 측정기간 - 2021년 01월 17일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
ASS0117-1	부지경계선	KMS5100 / 1	10.5	2021.01.17.	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS0117-2	부지경계선	KMS5100 / 1	10.5	2021.01.17.	0.0023	백석면
ASS0117-3	부지경계선	KMS5100 / 1	10.4	2021.01.17.	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS0117-4	부지경계선	KMS5100 / 1	10.6	2021.01.17.	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS0117-5	위생설비입구	KMS5100 / 1	10.7	2021.01.17.	0.0034	백석면
ASS0117-6	작업장주변	KMS5100 / 1	10.4	2021.01.17.	0.0016	백석면
ASS0117-7	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.5	2021.01.17.	0.0035	백석면
ASS0117-8	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.4	2021.01.17.	0.0024	백석면
ASS0117-9	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.5	2021.01.17.	0.0070	백석면
ASS0117-10	음압기배출구	SARA5100 / 1	10.6	2021.01.17.	0.0058	백석면
ASS0117-11	폐기물반출구	KMS5100 / 1	10.5	2021.01.17.	0.0035	백석면
ASS0117-12	폐기물반출구	KMS5100 / 1	10.5	2021.01.17.	0.035	백석면
ASS0117-13	폐기물반출구	SARA5100 / 1	10.4	2021.01.17.	0.0024	백석면

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2021년 01월 일

석면스토리(주)



비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	군산영광여자고등학교 본관동 석면해체제거공사	
	현장 소재지	전북 군산시 둔배미길 21	
	석면해체·제거작업 신고번호	군산-20210003	상 호 : (유한)월성건설
	전화번호	063-222-5856	대표자 : 조 정 란

2. 측정기간 - 2021년 01월 18일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
ASS0118-1	부지경계선	SARA5100 / 1	10.6	2021.01.18.	0.0017	백석면
ASS0118-2	부지경계선	SARA5100 / 1	10.6	2021.01.18.	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS0118-3	부지경계선	SARA5100 / 1	10.5	2021.01.18.	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS0118-4	부지경계선	SARA5100 / 1	10.4	2021.01.18.	0.0020	백석면
ASS0118-5	위생설비입구	SARA5100 / 1	10.5	2021.01.18.	0.0036	백석면
ASS0118-6	작업장주변	SARA5100 / 1	10.6	2021.01.18.	0.0015	백석면
ASS0118-7	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.4	2021.01.18.	0.0015	백석면
ASS0118-8	음압기배출구	SARA5100 / 1	10.5	2021.01.18.	0.0065	백석면
ASS0118-9	음압기배출구	SARA5100 / 1	10.6	2021.01.18.	0.0035	백석면
ASS0118-10	폐기물반출구	KMS5100 / 1	10.7	2021.01.18.	0.0046	백석면
ASS0118-11	폐기물반출구	KMS5100 / 1	10.6	2021.01.18.	0.0057	백석면
ASS0118-12	폐기물반출구	SARA5100 / 1	10.4	2021.01.18.	0.0034	백석면

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2021년 01월 일

석면스토리(주)



비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	군산영광여자고등학교 본관동 석면해체제거공사		
	현장 소재지	전북 군산시 둔배미길 21		
	석면해체·제거작업 신고번호	군산-20210003	상 호 : (유한)월성건설	
	전화번호	063-222-5856	대표자 : 조 정 란	

2. 측정기간 - 2021년 01월 19일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
ASS0119-1	부지경계선	KMS5100 / 1	10.6	2021.01.19.	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS0119-2	부지경계선	KMS5100 / 1	10.5	2021.01.19.	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS0119-3	부지경계선	KMS5100 / 1	10.4	2021.01.19.	0.0020	백석면
ASS0119-4	부지경계선	KMS5100 / 1	10.5	2021.01.19.	0.0020	백석면
ASS0119-5	위생설비입구	KMS5100 / 1	10.5	2021.01.19.	0.0029	백석면
ASS0119-6	작업장주변	KMS5100 / 1	10.6	2021.01.19.	0.0015	백석면
ASS0119-7	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.6	2021.01.19.	0.0035	백석면
ASS0119-8	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.5	2021.01.19.	0.0035	백석면
ASS0119-9	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.4	2021.01.19.	0.0053	백석면
ASS0119-10	폐기물반출구	KMS5100 / 1	10.5	2021.01.19.	0.0058	백석면

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2021년 01월 일

석면스토리(주)



비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	군산영광여자고등학교 본관동 석면해체제거공사			
	현장 소재지	전북 군산시 둔배미길 21			
	석면해체·제거작업 신고번호	군산-20210003	상 호 : (유한)월성건설		
	전화번호	063-222-5856	대표자 : 조 정 란		

2. 측정기간 - 2021년 01월 20일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
ASS0120-1	부지경계선	KMS5100 / 1	10.5	2021.01.20.	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS0120-2	부지경계선	KMS5100 / 1	10.6	2021.01.20.	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS0120-3	부지경계선	KMS5100 / 1	10.6	2021.01.20.	0.0017	백석면
ASS0120-4	부지경계선	KMS5100 / 1	10.7	2021.01.20.	0.0015	백석면
ASS0120-5	위생설비입구	KMS5100 / 1	10.6	2021.01.20.	0.0035	백석면
ASS0120-6	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.5	2021.01.20.	0.0047	백석면
ASS0120-7	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.4	2021.01.20.	0.0041	백석면
ASS0120-8	폐기물반출구	KMS5100 / 1	10.5	2021.01.20.	0.0035	백석면

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2021년 01월 일

석면스토리(주)

